

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

СЕРИЯ 1.412.1-6

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ОСНОВАНИИ ПОД ТИПОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 2

АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ от 27.12.88 № АЧ-48,
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.04.89

РАЗРАБОТАНЫ
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ № 1 МИНСЕВЗАПСТРОЯ СССР
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ОТДЕЛА

Л. Н. Катков Л. Н. КАТКОВ
А. Я. Зиновьев А. Я. ЗИНОВЬЕВ
Г. И. Василевская Г. И. ВАСИЛЕВСКАЯ
А. В. Шапиро А. В. ШАПИРО

С УЧАСТИЕМ
НИИЖБ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ
СТ. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Р. Л. Серых Р. Л. СЕРЫХ
Н. Н. Корвин Н. Н. КОРОВИН
М. Б. Краковский М. Б. КРАКОВСКИЙ

НИИОСП
им. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ

Л. А. Коновалов Л. А. КОНОВАЛОВ
Е. А. Сорочан Е. А. СОРОЧАН

ЦНИИСК
им. В. А. КУЧЕРЕНКО

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

О. О. Андреев О. О. АНДРЕЕВ

НИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭССР

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

В. О. Хямапане В. О. ХЯМАПАНЕ
Я. М. Тиммуск Я. М. ТИММУСК

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

3. Сетки для армирования подошв разра-
ботаны с рабочей арматурой в двух
направлениях (С1-1... С1-239) и в одном нап-
равлении (С1-240... С1-419)

4. Сетки для вертикального армирования
подколонников (С2-1... С2-320) разработа-
ны с рабочей арматурой в одном направ-
лении.

5. Сетки для горизонтального армирова-
ния подколонников разработаны с рабочей
арматурой в двух направлениях для рядо-
вых фундаментов (С3-1... С3-64) и для фун-
даментов в температурных швах
(С3-65... С3-112).

6. Сетки для косвенного армирования
дна стакана подколонника (С4-1... С4-12)
разработаны с рабочей арматурой в двух
направлениях.

7. Продольные и поперечные стержни
сварных сеток следует принимать из
горячекатаной арматурной стали класса
А-III по ГОСТ 5781-82*. Допускается также
принимать термоупрочненную сталь
класса Ат-IIIc по ГОСТ 10884-81.

Закладные изделия следует изготав-
ливать из стали марки ВСт3кп2 по
ГОСТ 380-71*

В. Сочетания диаметров рабочих и монтаж-
ных стержней в сетках установлены с учетом
обеспечения их жесткости при монтаже.

1.412.1-Б.2-ТТ

Лист

2

Формат А4

9. Соединение стержней сеток в местах пересечения про-
изводится контактной точечной сваркой в соответ-
ствии с ГОСТ 14098-85 „Соединения сварные арма-
туры и закладных изделий железобетонных конст-
рукций. Типы, конструкция и размеры”

Лазерные соединения анкерных стержней с пла-
стиками производятся автоматической дуговой
сваркой под слоем флюса или контактным спо-
собом в соответствии с ГОСТ 14098-85 и СН 393-78.

10. Изготовление сеток предусмотрено на много-
точечных контактно-сварочных машинах МТМ-32У4
и МТМ-35 в соответствии с требованиями
ГОСТ 23279-85 „Сетки арматурные сварные для
железобетонных конструкций и изделий. Общие
технические условия”

11. Антикоррозионная защита закладных изде-
лий выполняется по указаниям, приведенным в соста-
ве конкретного проекта в соответствии со
СНиП 2.03.11-85

12. Арматурные и закладные изделия должны быть
приняты техническим контролем предприятия-изго-
товителя (поштучно) в соответствии с
ГОСТ 10922-75.

Каждое готовое арматурное и закладное изде-
лие должно иметь бирку с указанием его марки.

13. Тространетвенные каркасы из сеток для
вертикального армирования подколонников выпол-
няются контактной точечной сваркой с приме-
нением сварочных клещей, либо вязкой арматуры.

1.412.1-Б.2-ТТ


Лист

3


23573-03 4

Формат А4


C1-1...C1-5



C1-6...C1-22



C1-23...C1-26



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-1	1	Ф 10 A III, e=1450	8	0,90	14,4	C1-14	1	Ф 16 A III, e=1750	9	2,76	38,8
	2	10 A III, e=1450	8	0,90			2	12 A III, e=1750	9	1,55	
C1-2	1	Ф 10 A III, e=1750	8	1,08	16,7	C1-15	1	Ф 18 A III, e=1750	9	3,50	45,5
	2	10 A III, e=1450	9	0,90			2	12 A III, e=1750	9	1,55	
C1-3	1	Ф 12 A III, e=1750	8	1,55	20,5	C1-16	1	Ф 12 A III, e=1750	9	1,55	32,9
	2	10 A III, e=1450	9	0,90			2	14 A III, e=1750	9	2,11	
C1-4	1	Ф 14 A III, e=1750	8	2,11	25,0	C1-17	1	Ф 14 A III, e=1750	9	2,11	38,0
	2	10 A III, e=1450	9	0,90			2	14 A III, e=1750	9	2,11	
C1-5	1	Ф 16 A III, e=1750	8	2,76	30,2	C1-18	1	Ф 16 A III, e=1750	9	2,76	43,8
	2	10 A III, e=1450	9	0,90			2	14 A III, e=1750	9	2,11	
C1-6	1	Ф 10 A III, e=1750	9	1,08	19,4	C1-19	1	Ф 18 A III, e=1750	9	3,50	50,5
	2	10 A III, e=1750	9	1,08			2	14 A III, e=1750	9	2,11	
C1-7	1	Ф 12 A III, e=1750	9	1,55	23,7	C1-20	1	Ф 14 A III, e=1750	9	2,11	43,8
	2	10 A III, e=1750	9	1,08			2	16 A III, e=1750	9	2,76	
C1-8	1	Ф 14 A III, e=1750	9	2,11	28,7	C1-21	1	Ф 16 A III, e=1750	9	2,76	49,7
	2	10 A III, e=1750	9	1,08			2	16 A III, e=1750	9	2,76	
C1-9	1	Ф 16 A III, e=1750	9	2,76	34,6	C1-22	1	Ф 18 A III, e=1750	9	3,50	56,3
	2	10 A III, e=1750	9	1,08			2	16 A III, e=1750	9	2,76	
C1-10	1	Ф 18 A III, e=1750	9	3,50	41,2	C1-23	1	Ф 10 A III, e=2050	9	1,26	23,2
	2	10 A III, e=1750	9	1,08			2	10 A III, e=1750	11	1,08	
C1-11	1	Ф 10 A III, e=1750	9	1,08	23,7	C1-24	1	Ф 12 A III, e=2050	9	1,82	28,3
	2	12 A III, e=1750	9	1,55			2	10 A III, e=1750	11	1,08	
C1-12	1	Ф 12 A III, e=1750	9	1,55	27,9	C1-25	1	Ф 14 A III, e=2050	9	2,48	34,2
	2	12 A III, e=1750	9	1,55			2	10 A III, e=1750	11	1,08	
C1-13	1	Ф 14 A III, e=1750	9	2,11	32,9	C1-26	1	Ф 16 A III, e=2050	9	3,23	41,0
	2	12 A III, e=1750	9	1,55			2	10 A III, e=1750	11	1,08	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 *

Разработ	Гаврилова	1.412.1-6.2-1
Расчет	Чеботарь	
Проверил	Росина	
Рук.гр.	Мишель	
Гл.констр.	Шяпиро	
Нач.отд.	Зиновьев	
Н.контр.	Шяпиро	

Сетка C1-1...C1-239
для армирования подошв
с рабочей арматурой
в двух направлениях


Стация	Лист	Листов
Р	1	8

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1


23573-03.5

Формат А3

C1-27... C1-43



C1-44... C1-56



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-27	1	Ф 18 A III, E = 2050	9	4,10	48,8	C1-42	1	Ф 22 A III, E = 2050	9	6,12	78,3
	2	10 A III, E = 1750	11	1,08			2	14 A III, E = 1750	11	2,11	
C1-28	1	Ф 20 A III, E = 2050	9	5,05	57,3	C1-43	1	Ф 25 A III, E = 2050	9	7,89	94,2
	2	10 A III, E = 1750	11	1,08			2	14 A III, E = 1750	11	2,11	
C1-29	1	Ф 10 A III, E = 2050	9	1,3	28,8	C1-44	1	Ф 10 A III, E = 2350	9	1,45	26,0
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	10 A III, E = 1750	12	1,08	
C1-30	1	Ф 12 A III, E = 2050	9	1,82	33,4	C1-45	1	Ф 12 A III, E = 2350	9	2,09	31,8
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	10 A III, E = 1750	12	1,08	
C1-31	1	Ф 14 A III, E = 2050	9	2,48	39,4	C1-46	1	Ф 14 A III, E = 2350	9	2,84	38,5
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	10 A III, E = 1750	12	1,08	
C1-32	1	Ф 16 A III, E = 2050	9	3,23	46,1	C1-47	1	Ф 16 A III, E = 2350	9	3,71	46,4
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	10 A III, E = 1750	12	1,08	
C1-33	1	Ф 18 A III, E = 2050	9	4,10	54,0	C1-48	1	Ф 18 A III, E = 2350	9	4,70	55,3
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	10 A III, E = 1750	12	1,08	
C1-34	1	Ф 20 A III, E = 2050	9	5,05	62,5	C1-49	1	Ф 20 A III, E = 2350	9	5,80	65,2
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	10 A III, E = 1750	12	1,08	
C1-35	1	Ф 22 A III, E = 2050	9	6,12	72,1	C1-50	1	Ф 10 A III, E = 2350	9	1,45	31,7
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	
C1-36	1	Ф 25 A III, E = 2050	9	7,89	88,1	C1-51	1	Ф 12 A III, E = 2350	9	2,09	37,4
	2	12 A III, E = 1750	11	1,55			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	
C1-37	1	Ф 12 A III, E = 2050	9	1,82	39,6	C1-52	1	Ф 14 A III, E = 2350	9	2,84	44,2
	2	14 A III, E = 1750	11	2,11			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	
C1-38	1	Ф 14 A III, E = 2050	9	2,48	45,5	C1-53	1	Ф 16 A III, E = 2350	9	3,71	52,0
	2	14 A III, E = 1750	11	2,11			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	
C1-39	1	Ф 16 A III, E = 2050	9	3,23	52,3	C1-54	1	Ф 18 A III, E = 2350	9	4,70	60,9
	2	14 A III, E = 1750	11	2,11			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	
C1-40	1	Ф 18 A III, E = 2050	9	4,10	60,1	C1-55	1	Ф 20 A III, E = 2350	9	5,80	70,8
	2	14 A III, E = 1750	11	2,1			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	
C1-41	1	Ф 20 A III, E = 2050	9	5,05	68,7	C1-56	1	Ф 22 A III, E = 2350	9	7,01	81,7
	2	14 A III, E = 1750	11	2,11			2	12 A III, E = 1750	12	1,55	

Примечание см. л. 1


1.412.1-6.2-1

Лист
2


23573-03 6

Формат А3

C1-57... C1-64



C1-65... C1-86



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-57	1	φ 25 A III, l = 2350	9	9,05	100,1	C1-72	1	φ 12 A III, l = 2650	11	2,35	51,3
	2	12 A III, l = 1750	12	1,55			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-58	1	φ 12 A III, l = 2350	9	2,09	44,1	C1-73	1	φ 14 A III, l = 2650	11	3,20	60,7
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-59	1	φ 14 A III, l = 2350	9	2,84	50,9	C1-74	1	φ 16 A III, l = 2650	11	4,18	71,5
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-60	1	φ 16 A III, l = 2350	9	3,71	58,7	C1-75	1	φ 18 A III, l = 2650	11	5,29	83,7
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-61	1	φ 18 A III, l = 2350	9	4,70	67,6	C1-76	1	φ 20 A III, l = 2650	11	6,53	97,3
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-62	1	φ 20 A III, l = 2350	9	5,80	77,5	C1-77	1	φ 22 A III, l = 2650	11	7,91	112,5
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-63	1	φ 22 A III, l = 2350	9	7,01	88,4	C1-78	1	φ 25 A III, l = 2650	11	10,2	137,2
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	12 A III, l = 2050	14	1,82	
C1-64	1	φ 25 A III, l = 2350	9	9,05	106,8	C1-79	1	φ 12 A III, l = 2650	11	2,35	60,6
	2	14 A III, l = 1750	12	2,11			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-65	1	φ 10 A III, l = 2650	11	1,64	35,7	C1-80	1	φ 14 A III, l = 2650	11	3,20	69,9
	2	10 A III, l = 2050	14	1,26			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-66	1	φ 12 A III, l = 2650	11	2,35	43,5	C1-81	1	φ 16 A III, l = 2650	11	4,18	80,7
	2	10 A III, l = 2050	14	1,26			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-67	1	φ 14 A III, l = 2650	11	3,20	52,8	C1-82	1	φ 18 A III, l = 2650	11	5,29	92,9
	2	10 A III, l = 2050	14	1,26			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-68	1	φ 16 A III, l = 2650	11	4,18	63,6	C1-83	1	φ 20 A III, l = 2650	11	6,53	106,6
	2	10 A III, l = 2050	14	1,26			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-69	1	φ 18 A III, l = 2650	11	5,29	75,8	C1-84	1	φ 22 A III, l = 2650	11	7,91	121,7
	2	10 A III, l = 2050	14	1,26			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-70	1	φ 20 A III, l = 2650	11	6,53	89,5	C1-85	1	φ 25 A III, l = 2650	11	10,20	146,9
	2	10 A III, l = 2050	14	1,26			2	14 A III, l = 2050	14	2,48	
C1-71	1	φ 10 A III, l = 2650	11	1,64	43,5	C1-86	1	φ 14 A III, l = 2650	11	3,20	80,4
	2	12 A III, l = 2050	14	1,82			2	16 A III, l = 2050	14	3,23	


Примечание см. л. 1

1.412.1-Б.2-1


23573-03 7

Формат А3

C1-87...C1-100




C1-101...C1-117




Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-87	1	Φ 16 A III, e = 2650	11	4,18	91,2	C1-103	1	Φ 14 A III, e = 2950	12	3,56	64,5
	2	16 A III, e = 2050	14	3,23			2	10 A III, e = 2350	15	1,45	
C1-88	1	Φ 18 A III, e = 2650	11	5,29	103,4	C1-104	1	Φ 16 A III, e = 2950	12	4,66	77,7
	2	16 A III, e = 2050	14	3,23			2	10 A III, e = 2350	15	1,45	
C1-89	1	Φ 20 A III, e = 2650	11	6,53	117,1	C1-105	1	Φ 18 A III, e = 2950	12	5,89	92,4
	2	16 A III, e = 2050	14	3,23			2	10 A III, e = 2350	15	1,45	
C1-90	1	Φ 22 A III, e = 2650	11	7,91	132,2	C1-106	1	Φ 20 A III, e = 2950	12	7,27	109,0
	2	16 A III, e = 2050	14	3,23			2	10 A III, e = 2350	15	1,45	
C1-91	1	Φ 25 A III, e = 2650	11	10,20	157,4	C1-107	1	Φ 10 A III, e = 2950	12	1,82	53,2
	2	16 A III, e = 2050	14	3,23			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-92	1	Φ 16 A III, e = 2650	11	4,18	103,4	C1-108	1	Φ 12 A III, e = 2950	12	2,62	62,8
	2	18 A III, e = 2050	14	4,10			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-93	1	Φ 18 A III, e = 2650	11	5,29	115,6	C1-109	1	Φ 14 A III, e = 2950	12	3,56	74,1
	2	18 A III, e = 2050	14	4,10			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-94	1	Φ 20 A III, e = 2650	11	6,53	129,2	C1-110	1	Φ 16 A III, e = 2950	12	4,66	87,3
	2	18 A III, e = 2050	14	4,10			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-95	1	Φ 22 A III, e = 2650	11	7,91	144,4	C1-111	1	Φ 18 A III, e = 2950	12	5,89	102,0
	2	18 A III, e = 2050	14	4,10			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-96	1	Φ 25 A III, e = 2650	11	10,20	169,6	C1-112	1	Φ 20 A III, e = 2950	12	7,27	118,6
	2	18 A III, e = 2050	14	4,10			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-97	1	Φ 18 A III, e = 2650	11	5,29	128,9	C1-113	1	Φ 22 A III, e = 2950	12	8,80	137,0
	2	20 A III, e = 2050	14	5,05			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-98	1	Φ 20 A III, e = 2650	11	6,53	142,5	C1-114	1	Φ 25 A III, e = 2950	12	11,36	167,7
	2	20 A III, e = 2050	14	5,05			2	12 A III, e = 2350	15	2,09	
C1-99	1	Φ 22 A III, e = 2650	11	7,91	157,7	C1-115	1	Φ 12 A III, e = 2950	12	2,62	74,0
	2	20 A III, e = 2050	14	5,05			2	14 A III, e = 2350	15	2,84	
C1-100	1	Φ 25 A III, e = 2650	11	10,20	182,9	C1-116	1	Φ 14 A III, e = 2950	12	3,56	85,3
	2	20 A III, e = 2050	14	5,05			2	14 A III, e = 2350	15	2,84	
C1-101	1	Φ 10 A III, e = 2950	12	1,82	43,6	C1-117	1	Φ 16 A III, e = 2950	12	4,66	98,5
	2	10 A III, e = 2350	15	1,45			2	14 A III, e = 2350	15	2,84	
C1-102	1	Φ 12 A III, e = 2950	12	2,62	53,2	1.412.1-Б.2-1					Лист 4
	2	10 A III, e = 2350	15	1,45							

Примечание см. л. 1

C1-118...C1-143




C1-144...C1-148



Примечание см. л. 1

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-118	1	Ф 18 A III, e = 2950	12	5,89	113,3	C1-134	1	Ф 28 A III, e = 2950	12	14,25	241,5
	2	18 A III, e = 2350	15	2,84			2	18 A III, e = 2350	15	4,70	
C1-119	1	Ф 20 A III, e = 2950	12	7,27	129,8	C1-135	1	Ф 18 A III, e = 2950	12	5,89	157,7
	2	14 A III, e = 2350	15	2,84			2	20 A III, e = 2350	15	5,80	
C1-120	1	Ф 22 A III, e = 2950	12	8,80	148,2	C1-136	1	Ф 20 A III, e = 2950	12	7,27	174,2
	2	14 A III, e = 2350	15	2,84			2	20 A III, e = 2350	15	5,80	
C1-121	1	Ф 25 A III, e = 2950	12	11,36	178,9	C1-137	1	Ф 22 A III, e = 2950	12	8,80	192,6
	2	14 A III, e = 2350	15	2,84			2	20 A III, e = 2350	15	5,80	
C1-122	1	Ф 28 A III, e = 2950	12	14,25	213,6	C1-138	1	Ф 25 A III, e = 2950	12	11,36	223,3
	2	14 A III, e = 2350	15	2,84			2	20 A III, e = 2350	15	5,80	
C1-123	1	Ф 16 A III, e = 2950	12	4,66	111,6	C1-139	1	Ф 28 A III, e = 2950	12	14,25	258,0
	2	16 A III, e = 2350	15	3,71			2	20 A III, e = 2350	15	5,80	
C1-124	1	Ф 18 A III, e = 2950	12	5,89	126,3	C1-140	1	Ф 20 A III, e = 2950	12	7,27	192,4
	2	16 A III, e = 2350	15	3,71			2	22 A III, e = 2350	15	7,01	
C1-125	1	Ф 20 A III, e = 2950	12	7,27	142,9	C1-141	1	Ф 22 A III, e = 2950	12	8,80	210,8
	2	16 A III, e = 2350	15	3,71			2	22 A III, e = 2350	15	7,01	
C1-126	1	Ф 22 A III, e = 2950	12	8,80	161,3	C1-142	1	Ф 25 A III, e = 2950	12	11,36	241,5
	2	16 A III, e = 2350	15	3,71			2	22 A III, e = 2350	15	7,01	
C1-127	1	Ф 25 A III, e = 2950	12	11,36	192,0	C1-143	1	Ф 28 A III, e = 2950	12	14,25	276,2
	2	16 A III, e = 2350	15	3,71			2	22 A III, e = 2350	15	7,01	
C1-128	1	Ф 28 A III, e = 2950	12	14,25	226,7	C1-144	1	Ф 10 A III, e = 3250	14	2,01	56,0
	2	16 A III, e = 2350	15	3,71			2	10 A III, e = 2650	17	1,64	
C1-129	1	Ф 16 A III, e = 2950	12	4,66	126,4	C1-145	1	Ф 12 A III, e = 3250	14	2,89	68,3
	2	18 A III, e = 2350	15	4,70			2	10 A III, e = 2650	17	1,64	
C1-130	1	Ф 18 A III, e = 2950	12	5,89	141,2	C1-146	1	Ф 14 A III, e = 3250	14	3,93	82,9
	2	18 A III, e = 2350	15	4,70			2	10 A III, e = 2650	17	1,64	
C1-131	1	Ф 20 A III, e = 2950	12	7,27	157,7	C1-147	1	Ф 16 A III, e = 3250	14	5,13	99,7
	2	18 A III, e = 2350	15	4,70			2	10 A III, e = 2650	17	1,64	
C1-132	1	Ф 22 A III, e = 2950	12	8,80	176,1	C1-148	1	Ф 18 A III, e = 3250	14	6,49	118,7
	2	18 A III, e = 2350	15	4,70			2	10 A III, e = 2650	17	1,64	
C1-133	1	Ф 25 A III, e = 2950	12	11,36	206,8	1.412.1-6.2-1					Лист
	2	18 A III, e = 2350	15	4,70							5


C1-149...C1-179




Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-149	1	Ф 20 A III, e = 3250	14	8,01	140,0	C1-165	1	Ф 28 A III, e = 3250	14	15,70	274,2
	2	10 A III, e = 2650	17	1,64			2	14 A III, e = 2650	17	3,20	
C1-150	1	Ф 10 A III, e = 3250	14	2,01	68,1	C1-166	1	Ф 14 A III, e = 3250	14	3,93	126,1
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-151	1	Ф 12 A III, e = 3250	14	2,89	80,4	C1-167	1	Ф 16 A III, e = 3250	14	5,13	142,9
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-152	1	Ф 14 A III, e = 3250	14	3,93	95,0	C1-168	1	Ф 18 A III, e = 3250	14	6,49	161,9
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-153	1	Ф 16 A III, e = 3250	14	5,13	111,8	C1-169	1	Ф 20 A III, e = 3250	14	8,01	183,2
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-154	1	Ф 18 A III, e = 3250	14	6,49	130,8	C1-170	1	Ф 22 A III, e = 3250	14	9,70	206,9
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-155	1	Ф 20 A III, e = 3250	14	8,01	152,1	C1-171	1	Ф 25 A III, e = 3250	14	12,51	246,2
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-156	1	Ф 22 A III, e = 3250	14	9,70	175,8	C1-172	1	Ф 28 A III, e = 3250	14	15,70	290,9
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	16 A III, e = 2650	17	4,18	
C1-157	1	Ф 25 A III, e = 3250	14	12,51	215,1	C1-173	1	Ф 16 A III, e = 3250	14	5,13	161,8
	2	12 A III, e = 2650	17	2,35			2	18 A III, e = 2650	17	5,29	
C1-158	1	Ф 12 A III, e = 3250	14	2,89	94,9	C1-174	1	Ф 18 A III, e = 3250	14	6,49	180,8
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20			2	18 A III, e = 2650	17	5,29	
C1-159	1	Ф 14 A III, e = 3250	14	3,93	109,4	C1-175	1	Ф 20 A III, e = 3250	14	8,01	202,1
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20			2	18 A III, e = 2650	17	5,29	
C1-160	1	Ф 16 A III, e = 3250	14	5,13	126,2	C1-176	1	Ф 22 A III, e = 3250	14	9,70	225,3
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20			2	18 A III, e = 2650	17	5,29	
C1-161	1	Ф 18 A III, e = 3250	14	6,49	145,3	C1-177	1	Ф 25 A III, e = 3250	14	12,51	265,1
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20			2	18 A III, e = 2650	17	5,29	
C1-162	1	Ф 20 A III, e = 3250	14	8,01	166,5	C1-178	1	Ф 28 A III, e = 3250	14	15,70	309,7
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20			2	18 A III, e = 2650	17	5,29	
C1-163	1	Ф 22 A III, e = 3250	14	9,70	190,2	C1-179	1	Ф 18 A III, e = 3250	14	6,49	201,9
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20			2	20 A III, e = 2650	17	6,53	
C1-164	1	Ф 25 A III, e = 3250	14	12,51	229,5	1.412.1-6.2-1					Лист
	2	14 A III, e = 2650	17	3,20							6

Примечание см. л. 1

C1-180...C1-190




C1-191...C1-210



Примечание см. л. 1

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-180	1	Ф 20 А III, $\ell = 3250$	14	8,01	223,2	C1-196	1	Ф 20 А III, $\ell = 3550$	15	8,75	164,0
	2	20 А III, $\ell = 2650$	17	6,53			2	10 А III, $\ell = 2950$	18	1,82	
C1-181	1	Ф 22 А III, $\ell = 3250$	14	9,70	246,8	C1-197	1	Ф 10 А III, $\ell = 3550$	15	2,19	80,0
	2	20 А III, $\ell = 2650$	17	6,53			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-182	1	Ф 25 А III, $\ell = 3250$	14	12,51	286,1	C1-198	1	Ф 12 А III, $\ell = 3550$	15	3,15	94,4
	2	20 А III, $\ell = 2650$	17	6,53			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-183	1	Ф 28 А III, $\ell = 3250$	14	15,70	330,8	C1-199	1	Ф 14 А III, $\ell = 3550$	15	4,29	111,5
	2	20 А III, $\ell = 2650$	17	6,53			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-184	1	Ф 20 А III, $\ell = 3250$	14	8,01	246,6	C1-200	1	Ф 16 А III, $\ell = 3550$	15	5,60	131,2
	2	22 А III, $\ell = 2650$	17	7,91			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-185	1	Ф 22 А III, $\ell = 3250$	14	9,70	270,3	C1-201	1	Ф 18 А III, $\ell = 3550$	15	7,09	153,5
	2	22 А III, $\ell = 2650$	17	7,91			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-186	1	Ф 25 А III, $\ell = 3250$	14	12,51	309,6	C1-202	1	Ф 20 А III, $\ell = 3550$	15	8,75	178,4
	2	22 А III, $\ell = 2650$	17	7,91			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-187	1	Ф 28 А III, $\ell = 3250$	14	15,70	354,3	C1-203	1	Ф 22 А III, $\ell = 3550$	15	10,59	206,0
	2	22 А III, $\ell = 2650$	17	7,91			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-188	1	Ф 22 А III, $\ell = 3250$	14	9,70	309,2	C1-204	1	Ф 25 А III, $\ell = 3550$	15	13,67	252,2
	2	25 А III, $\ell = 2650$	17	10,20			2	12 А III, $\ell = 2950$	18	2,62	
C1-189	1	Ф 25 А III, $\ell = 3250$	14	12,51	348,5	C1-205	1	Ф 12 А III, $\ell = 3550$	15	3,15	111,3
	2	25 А III, $\ell = 2650$	17	10,20			2	14 А III, $\ell = 2950$	18	3,56	
C1-190	1	Ф 28 А III, $\ell = 3250$	14	15,70	393,2	C1-206	1	Ф 14 А III, $\ell = 3550$	15	4,29	128,4
	2	25 А III, $\ell = 2650$	17	10,20			2	14 А III, $\ell = 2950$	18	3,56	
C1-191	1	Ф 10 А III, $\ell = 3550$	15	2,19	65,6	C1-207	1	Ф 16 А III, $\ell = 3550$	15	5,60	148,1
	2	10 А III, $\ell = 2950$	18	1,82			2	14 А III, $\ell = 2950$	18	3,56	
C1-192	1	Ф 12 А III, $\ell = 3550$	15	3,15	80,0	C1-208	1	Ф 18 А III, $\ell = 3550$	15	7,09	170,4
	2	10 А III, $\ell = 2950$	18	1,82			2	14 А III, $\ell = 2950$	18	3,56	
C1-193	1	Ф 14 А III, $\ell = 3550$	15	4,29	97,1	C1-209	1	Ф 20 А III, $\ell = 3550$	15	8,75	195,3
	2	10 А III, $\ell = 2950$	18	1,82			2	14 А III, $\ell = 2950$	18	3,56	
C1-194	1	Ф 16 А III, $\ell = 3550$	15	5,60	116,8	C1-210	1	Ф 22 А III, $\ell = 3550$	15	10,59	222,9
	2	10 А III, $\ell = 2950$	18	1,82			2	14 А III, $\ell = 2950$	18	3,56	
C1-195	1	Ф 18 А III, $\ell = 3550$	15	7,09	139,1	1.412.1-Б.2-1					7
	2	10 А III, $\ell = 2950$	18	1,82							

С1 - 211... С1 - 239



Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С1-211	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	269,1	С1-227	1	Ф 20 А III, l = 3550	15	8,75	262,1
	2	14 А III, l = 2950	18	3,56			2	20 А III, l = 2950	18	7,27	
С1-212	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	321,3	С1-228	1	Ф 22 А III, l = 3550	15	10,59	289,7
	2	14 А III, l = 2950	18	3,56			2	20 А III, l = 2950	18	7,27	
С1-213	1	Ф 14 А III, l = 3550	15	4,29	148,2	С1-229	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	335,9
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	20 А III, l = 2950	18	7,27	
С1-214	1	Ф 16 А III, l = 3550	15	5,60	167,9	С1-230	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	388,1
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	20 А III, l = 2950	18	7,27	
С1-215	1	Ф 18 А III, l = 3550	15	7,09	190,2	С1-231	1	Ф 20 А III, l = 3550	15	8,75	289,7
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	22 А III, l = 2950	18	8,80	
С1-216	1	Ф 20 А III, l = 3550	15	8,75	215,1	С1-232	1	Ф 22 А III, l = 3550	15	10,59	317,3
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	22 А III, l = 2950	18	8,80	
С1-217	1	Ф 22 А III, l = 3550	15	10,59	242,7	С1-233	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	363,5
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	22 А III, l = 2950	18	8,80	
С1-218	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	288,9	С1-234	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	415,7
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	22 А III, l = 2950	18	8,80	
С1-219	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	341,1	С1-235	1	Ф 22 А III, l = 3550	15	10,59	363,3
	2	16 А III, l = 2950	18	4,66			2	25 А III, l = 2950	18	11,36	
С1-220	1	Ф 16 А III, l = 3550	15	5,60	190,0	С1-236	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	409,5
	2	18 А III, l = 2950	18	5,89			2	25 А III, l = 2950	18	11,36	
С1-221	1	Ф 18 А III, l = 3550	15	7,09	212,4	С1-237	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	461,7
	2	18 А III, l = 2950	18	5,89			2	25 А III, l = 2950	18	11,36	
С1-222	1	Ф 20 А III, l = 3550	15	8,75	237,3	С1-238	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	461,6
	2	18 А III, l = 2950	18	5,89			2	28 А III, l = 2950	18	14,25	
С1-223	1	Ф 22 А III, l = 3550	15	10,59	264,9	С1-239	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	513,8
	2	18 А III, l = 2950	18	5,89			2	28 А III, l = 2950	18	14,25	
С1-224	1	Ф 25 А III, l = 3550	15	13,67	311,1	1.412.1-Б.2-1					
	2	18 А III, l = 2950	18	5,89							
С1-225	1	Ф 28 А III, l = 3550	15	17,15	363,3						
	2	18 А III, l = 2950	18	5,89							
С1-226	1	Ф 18 А III, l = 3550	15	7,09	237,2	1.412.1-Б.2-1					
	2	20 А III, l = 2950	18	7,27							

1.412.1-Б.2-1

Аuct8



Примечание см. л. 1

1.412.1-6.2-1

Лист
8

23573-03 12

Формат А3




Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-240	1	Φ 10A III, l = 3850	8	2,38	21,2
	2	6A III, l = 1450	7	0,32	
C1-241	1	Φ 12A III, l = 3850	8	3,42	29,6
	2	6A III, l = 1450	7	0,32	
C1-242	1	Φ 14A III, l = 3850	8	4,65	40,0
	2	6A III, l = 1450	5	0,32	
	3	8A III, l = 1450	2	0,57	
C1-243	1	Φ 16A III, l = 3850	8	6,08	52,6
	2	8A III, l = 1450	7	0,57	
C1-244	1	Φ 18A III, l = 3850	8	7,69	66,2
	2	8A III, l = 1450	5	0,57	
	3	10A III, l = 1450	2	0,89	
C1-245	1	Φ 20A III, l = 3850	8	9,49	80,6
	2	8A III, l = 1450	5	0,57	
	3	10A III, l = 1450	2	0,89	
C1-246	1	Φ 22A III, l = 3850	8	11,49	98,9
	2	10A III, l = 1450	5	0,89	
	3	12A III, l = 1450	2	1,29	
C1-247	1	Φ 25A III, l = 3850	8	14,82	140,4
	2	10A III, l = 1450	5	0,89	
	3	12A III, l = 1450	2	1,29	
C1-248	1	Φ 28A III, l = 3850	8	18,6	156,7
	2	10A III, l = 1450	5	0,89	
	3	14A III, l = 1450	2	1,75	

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-249	1	Φ 10A III, l = 3850	9	2,38	24,0
	2	6A III, l = 1650	7	0,37	
C1-250	1	Φ 12A III, l = 3850	9	3,42	33,3
	2	6A III, l = 1650	7	0,37	
C1-251	1	Φ 14A III, l = 3850	9	4,65	46,4
	2	8A III, l = 1650	7	0,65	
C1-252	1	Φ 16A III, l = 3850	9	6,08	59,3
	2	8A III, l = 1650	7	0,65	
C1-253	1	Φ 18A III, l = 3850	9	7,69	74,5
	2	8A III, l = 1650	5	0,65	
	3	10A III, l = 1650	2	1,02	
C1-254	1	Φ 20A III, l = 3850	9	9,49	92,5
	2	10A III, l = 1650	7	1,02	
C1-255	1	Φ 22A III, l = 3850	9	11,49	111,4
	2	10A III, l = 1650	5	1,02	
	3	12A III, l = 1650	2	1,46	
C1-256	1	Φ 25A III, l = 3850	9	14,82	141,4
	2	10A III, l = 1650	5	1,02	
	3	12A III, l = 1650	2	1,46	
C1-257	1	Φ 28A III, l = 3850	9	18,6	178,7
	2	12A III, l = 1650	5	1,46	
	3	14A III, l = 1650	2	1,99	


Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 *

Разработчик	Николаева	Лист		1.412.1-Б.2-2		
Проектировщик	Чеботарь	Лист		Сетка C1-240...C1-419 для армирования подошв с рабочей арматурой в одном направлении		
Проведен	Росина	Лист				
Рук.гр.	Мишель	Лист				
Гл.констр.	Шапиро	Лист				
Нач.отд.	Зиновьев	Лист				
Н.констр.	Шапиро	Лист		ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1		


C1-258...C1-261, C1-263




C1-262, C1-264...C1-266



C1-267...C1-272, C1-274



C1-273, C1-275



МАРКА сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	МАРКА сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	
С1-258	1	Ф 10 А III, l = 4150	9	2,56	26,0	С1-267	1	Ф 10 А III, l = 3250	10	2,01	22,5	
	2	6 А III, l = 1650	8	0,37			2	6 А III, l = 1850	6	0,41		
С1-259	1	Ф 12 А III, l = 4150	9	3,68	36,1	С1-268	1	Ф 12 А III, l = 3250	10	2,89	33,3	
	2	6 А III, l = 1650	8	0,37			2	8 А III, l = 1850	6	0,73		
С1-260	1	Ф 14 А III, l = 4150	9	5,01	50,3	С1-269	1	Ф 14 А III, l = 3250	10	3,93	43,7	
	2	8 А III, l = 1650	8	0,65			2	8 А III, l = 1850	6	0,73		
С1-261	1	Ф 16 А III, l = 4150	9	6,55	64,2	С1-270	1	Ф 16 А III, l = 3250	10	5,13	55,7	
	2	8 А III, l = 1650	8	0,65			2	8 А III, l = 1850	6	0,73		
С1-262	1	Ф 18 А III, l = 4150	9	8,29	80,6	С1-271	1	Ф 18 А III, l = 3250	10	6,49	71,8	
	2	8 А III, l = 1650	6	0,65			2	10 А III, l = 1850	6	1,14		
	3	10 А III, l = 1650	2	1,02		С1-272	1	Ф 20 А III, l = 3250	10	8,01	87,0	
С1-263	1	Ф 20 А III, l = 4150	9	10,23	100,2		2	10 А III, l = 1850	6	1,14		
	2	10 А III, l = 1650	8	1,02	С1-264	1	Ф 22 А III, l = 4150	9	12,33	120,5		
С1-264	2	10 А III, l = 1650	6	1,02		2	10 А III, l = 1850	4	1,14		101,6	
	3	12 А III, l = 1650	2	1,46		3	12 А III, l = 1850	2	1,64			
	С1-265	1	Ф 25 А III, l = 4150	9	15,98	152,9	С1-274	1	Ф 25 А III, l = 3250	10	12,51	135,0
2		10 А III, l = 1650	6	1,02	2			12 А III, l = 1850	6	1,64		
3		12 А III, l = 1650	2	1,46	С1-275		1	Ф 28 А III, l = 3250	10	15,7	168,0	
С1-266	1	Ф 28 А III, l = 4150	9	20,04		193,1		2	12 А III, l = 1850	4		1,64
	2	12 А III, l = 1650	6	1,46		3	14 А III, l = 1850	2	2,23			
	3	14 А III, l = 1650	2	1,99								

Примечание см. л. 1


1.412.1-6.2-2

Лист
2


23573-03 14

Формат А3


C1-276...C1-281, C1-283




C1-282, C1-284



C1-285...C1-293



C1-294...C1-302



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-276	1	Ф 10 A III, e = 4450	10	2,75	30,8	C1-289	1	Ф 18 A III, e = 3550	11	7,09	86,8
	2	6 A III, e = 1850	8	0,41			2	10 A III, e = 2050	7	1,26	
C1-277	1	Ф 12 A III, e = 4450	10	3,95	45,3	C1-290	1	Ф 20 A III, e = 3550	11	8,75	105,1
	2	8 A III, e = 1850	8	0,73			2	10 A III, e = 2050	7	1,26	
C1-278	1	Ф 14 A III, e = 4450	10	5,38	59,6	C1-291	1	Ф 22 A III, e = 3550	11	10,59	129,2
	2	8 A III, e = 1850	8	0,73			2	12 A III, e = 2050	7	1,82	
C1-279	1	Ф 16 A III, e = 4450	10	7,02	76,0	C1-292	1	Ф 25 A III, e = 3550	11	13,67	163,1
	2	8 A III, e = 1850	8	0,73			2	12 A III, e = 2050	7	1,82	
C1-280	1	Ф 18 A III, e = 4450	10	8,89	98,0	C1-293	1	Ф 28 A III, e = 3550	11	17,15	206,0
	2	10 A III, e = 1850	8	1,14			2	14 A III, e = 2050	7	2,48	
C1-281	1	Ф 20 A III, e = 4450	10	10,97	118,8	C1-294	1	Ф 10 A III, e = 3850	11	2,36	31,6
	2	10 A III, e = 1850	8	1,14			2	8 A III, e = 2050	7	0,81	
C1-282	1	Ф 22 A III, e = 4450	10	13,28	142,9	C1-295	1	Ф 12 A III, e = 3850	11	3,42	43,3
	2	10 A III, e = 1850	6	1,14			2	8 A III, e = 2050	7	0,81	
	3	12 A III, e = 1850	2	1,64		C1-296	1	Ф 14 A III, e = 3850	11	4,65	56,8
C1-283	1	Ф 25 A III, e = 4450	10	17,13	184,4		2	8 A III, e = 2050	7	0,81	
	2	12 A III, e = 1850	8	1,64	C1-297	1	Ф 16 A III, e = 3850	11	6,08	75,7	
C1-284	1	Ф 28 A III, e = 4450	10	21,49		229,2		2	10 A III, e = 2050		7
	2	12 A III, e = 1850	6	1,64	C1-298	1	Ф 18 A III, e = 3850	11	7,69	93,4	
	3	14 A III, e = 1850	2	2,23		2	10 A III, e = 2050	7	1,26		
C1-285	1	Ф 10 A III, e = 3550	11	2,19	29,8	C1-299	1	Ф 20 A III, e = 3850	11	9,49	113,2
	2	8 A III, e = 2050	7	0,81			2	10 A III, e = 2050	7	1,26	
C1-286	1	Ф 12 A III, e = 3550	11	3,15	40,3	C1-300	1	Ф 22 A III, e = 3850	11	11,49	139,1
	2	8 A III, e = 2050	7	0,81			2	12 A III, e = 2050	7	1,82	
C1-287	1	Ф 14 A III, e = 3550	11	4,29	52,7	C1-301	1	Ф 25 A III, e = 3850	11	14,82	175,8
	2	8 A III, e = 2050	7	0,81			2	12 A III, e = 2050	7	1,82	
C1-288	1	Ф 16 A III, e = 3550	11	5,60	70,4	C1-302	1	Ф 28 A III, e = 3850	11	18,6	222,0
	2	10 A III, e = 2050	7	1,26			2	14 A III, e = 2050	7	2,48	




Примечание см. л. 1

1.412.1-Б.2-2

Лист
3

23573-03 15

Формат А3



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
С1-303	1	Ф 10А III, l = 4750	11	2,93	39,5	С1-317	1	Ф 20А III, l = 5050	11	12,45	148,3
	2	8А III, l = 2050	9	0,81			2	10А III, l = 2050	9	1,26	
С1-304	1	Ф 12А III, l = 4750	11	4,22	53,7	С1-318	1	Ф 22А III, l = 5050	11	15,07	182,2
	2	8А III, l = 2050	9	0,81			2	12А III, l = 2050	9	1,82	
С1-305	1	Ф 14А III, l = 4750	11	5,74	70,4	С1-319	1	Ф 25А III, l = 5050	11	19,44	230,2
	2	8А III, l = 2050	9	0,81			2	12А III, l = 2050	9	1,82	
С1-306	1	Ф 16А III, l = 4750	11	7,5	93,8	С1-320	1	Ф 28А III, l = 5050	11	24,39	290,6
	2	10А III, l = 2050	9	1,26			2	14А III, l = 2050	9	2,48	
С1-307	1	Ф 18А III, l = 4750	11	9,49	115,7	С1-321	1	Ф 10А III, l = 3850	12	2,38	34,8
	2	10А III, l = 2050	9	1,26			2	8А III, l = 2250	7	0,89	
С1-308	1	Ф 20А III, l = 4750	11	11,71	140,2	С1-322	1	Ф 12А III, l = 3850	12	3,42	47,3
	2	10А III, l = 2050	9	1,26			2	8А III, l = 2250	7	0,89	
С1-309	1	Ф 22А III, l = 4750	11	14,17	172,3	С1-323	1	Ф 14А III, l = 3850	12	4,65	62,0
	2	12А III, l = 2050	9	1,82			2	8А III, l = 2250	7	0,89	
С1-310	1	Ф 25А III, l = 4750	11	18,29	217,6	С1-324	1	Ф 16А III, l = 3850	12	6,08	82,7
	2	12А III, l = 2050	9	1,82			2	10А III, l = 2250	7	1,39	
С1-311	1	Ф 28А III, l = 4750	11	22,94	274,7	С1-325	1	Ф 18А III, l = 3850	12	7,69	102,0
	2	14А III, l = 2050	9	2,48			2	10А III, l = 2250	7	1,39	
С1-312	1	Ф 10А III, l = 5050	11	3,12	41,6	С1-326	1	Ф 20А III, l = 3850	12	9,49	123,6
	2	8А III, l = 2050	9	0,81			2	10А III, l = 2250	7	1,39	
С1-313	1	Ф 12А III, l = 5050	11	4,48	56,6	С1-327	1	Ф 22А III, l = 3850	12	11,49	151,9
	2	8А III, l = 2050	9	0,81			2	12А III, l = 2250	7	2,0	
С1-314	1	Ф 14А III, l = 5050	11	6,1	74,4	С1-328	1	Ф 25А III, l = 3850	12	14,82	191,8
	2	8А III, l = 2050	9	0,81			2	12А III, l = 2250	7	2,0	
С1-315	1	Ф 16А III, l = 5050	11	7,97	99,0	С1-329	1	Ф 28А III, l = 3850	12	18,6	242,2
	2	10А III, l = 2050	9	1,26			2	14А III, l = 2250	7	2,72	
С1-316	1	Ф 18А III, l = 5050	11	10,09	122,3	Примечание см. л. 1.					
	2	10А III, l = 2050	9	1,26							

Примечание см. л. 1.


1.412.1-Б.2-2

Лист
4


23573-03 16

Формат А3

C1-330...C1-338, C1-348...C1-356



C1-339...C1-347



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-330	1	Ф 10 A III, $\rho = 4150$	12	2,56	37,8	C1-344	1	Ф 20 A III, $\rho = 5050$	12	12,45	161,9
	2	8 A III, $\rho = 2250$	8	0,89			2	10 A III, $\rho = 2250$	9	1,39	
C1-331	1	Ф 12 A III, $\rho = 4150$	12	3,68	51,3	C1-345	1	Ф 22 A III, $\rho = 5050$	12	15,07	198,8
	2	8 A III, $\rho = 2250$	8	0,89			2	12 A III, $\rho = 2250$	9	2,0	
C1-332	1	Ф 14 A III, $\rho = 4150$	12	5,01	67,2	C1-346	1	Ф 25 A III, $\rho = 5050$	12	19,44	251,3
	2	8 A III, $\rho = 2250$	8	0,89			2	12 A III, $\rho = 2250$	9	2,0	
C1-333	1	Ф 16 A III, $\rho = 4150$	12	6,55	89,7	C1-347	1	Ф 28 A III, $\rho = 5050$	12	24,39	317,2
	2	10 A III, $\rho = 2250$	8	1,39			2	14 A III, $\rho = 2250$	9	2,72	
C1-334	1	Ф 18 A III, $\rho = 4150$	12	8,29	110,6	C1-348	1	Ф 10 A III, $\rho = 5350$	12	3,30	48,5
	2	10 A III, $\rho = 2250$	8	1,39			2	8 A III, $\rho = 2250$	10	0,89	
C1-335	1	Ф 20 A III, $\rho = 4150$	12	10,23	133,9	C1-349	1	Ф 12 A III, $\rho = 5350$	12	4,75	65,9
	2	10 A III, $\rho = 2250$	8	1,39			2	8 A III, $\rho = 2250$	10	0,89	
C1-336	1	Ф 22 A III, $\rho = 4150$	12	12,38	164,6	C1-350	1	Ф 14 A III, $\rho = 5350$	12	6,46	86,4
	2	12 A III, $\rho = 2250$	8	2,0			2	8 A III, $\rho = 2250$	10	0,89	
C1-337	1	Ф 25 A III, $\rho = 4150$	12	15,98	207,8	C1-351	1	Ф 16 A III, $\rho = 5350$	12	8,44	115,2
	2	12 A III, $\rho = 2250$	8	2,0			2	10 A III, $\rho = 2250$	10	1,39	
C1-338	1	Ф 28 A III, $\rho = 4150$	12	20,04	262,2	C1-352	1	Ф 18 A III, $\rho = 5350$	12	10,69	142,2
	2	14 A III, $\rho = 2250$	8	2,72			2	10 A III, $\rho = 2250$	10	1,39	
C1-339	1	Ф 10 A III, $\rho = 5050$	12	3,12	45,5	C1-353	1	Ф 20 A III, $\rho = 5350$	12	13,19	172,2
	2	8 A III, $\rho = 2250$	9	0,89			2	10 A III, $\rho = 2250$	10	1,39	
C1-340	1	Ф 12 A III, $\rho = 5050$	12	4,48	61,8	C1-354	1	Ф 22 A III, $\rho = 5350$	12	15,96	211,5
	2	8 A III, $\rho = 2250$	9	0,89			2	12 A III, $\rho = 2250$	10	2,0	
C1-341	1	Ф 14 A III, $\rho = 5050$	12	6,1	81,2	C1-355	1	Ф 25 A III, $\rho = 5350$	12	20,60	267,2
	2	8 A III, $\rho = 2250$	9	0,89			2	12 A III, $\rho = 2250$	10	2,0	
C1-342	1	Ф 16 A III, $\rho = 5050$	12	7,97	108,2	C1-356	1	Ф 28 A III, $\rho = 5350$	12	25,84	337,3
	2	10 A III, $\rho = 2250$	9	1,39			2	14 A III, $\rho = 2250$	10	2,72	
C1-343	1	Ф 18 A III, $\rho = 5050$	12	10,09	133,6	Примечание см. л. 1					
	2	10 A III, $\rho = 2250$	9	1,39							

Примечание см. л. 1

1.412.1-Б.2-2


Лист

5


23573-03.17

Формат А3

C1-357... C1-365, C1-366... C1-374



C1 375... C1 383



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C1-357	1	φ 10 A III, L=4450	13	2,75	43,5
	2	8 A III, L=2450	8	0,97	
C1-358	1	φ 12 A III, L=4450	13	3,95	59,1
	2	8 A III, L=2450	8	0,97	
C1-359	1	φ 14 A III, L=4450	13	5,38	77,7
	2	8 A III, L=2450	8	0,97	
C1-360	1	φ 16 A III, L=4450	13	7,02	103,3
	2	10 A III, L=2450	8	1,51	
C1-361	1	φ 18 A III, L=4450	13	8,89	127,7
	2	10 A III, L=2450	8	1,51	
C1-362	1	φ 20 A III, L=4450	13	10,97	154,7
	2	10 A III, L=2450	8	1,51	
C1-363	1	φ 22 A III, L=4450	13	13,28	190,1
	2	12 A III, L=2450	8	2,18	
C1-364	1	φ 25 A III, L=4450	13	17,13	240,1
	2	12 A III, L=2450	8	2,18	
C1-365	1	φ 28 A III, L=4450	13	21,49	303,1
	2	14 A III, L=2450	8	2,96	
C1-366	1	φ 10 A III, L=5650	13	3,49	55,1
	2	8 A III, L=2450	10	0,97	
C1-367	1	φ 12 A III, L=5650	13	5,02	75,0
	2	8 A III, L=2450	10	0,97	
C1-368	1	φ 14 A III, L=5650	13	6,83	98,5
	2	8 A III, L=2450	10	0,97	
C1-369	1	φ 16 A III, L=5650	13	8,92	131,1
	2	10 A III, L=2450	10	1,51	
C1-370	1	φ 18 A III, L=5650	13	11,29	161,9
	2	10 A III, L=2450	10	1,51	

Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C1-371	1	φ 20 A III, L=5650	13	13,93	196,2
	2	10 A III, L=2450	10	1,51	
C1-372	1	φ 22 A III, L=5650	13	16,86	241,0
	2	12 A III, L=2450	10	2,18	
C1-373	1	φ 25 A III, L=5650	13	21,75	304,6
	2	12 A III, L=2450	10	2,18	
C1-374	1	φ 28 A III, L=5650	13	27,29	384,4
	2	14 A III, L=2450	10	2,96	
C1-375	1	φ 10 A III, L=4750	14	2,93	50,5
	2	8 A III, L=2650	9	1,05	
C1-376	1	φ 12 A III, L=4750	14	4,22	68,5
	2	8 A III, L=2650	9	1,05	
C1-377	1	φ 14 A III, L=4750	14	5,74	89,8
	2	8 A III, L=2650	9	1,05	
C1-378	1	φ 16 A III, L=4750	14	7,5	119,8
	2	10 A III, L=2650	9	1,64	
C-379	1	φ 18 A III, L=4750	14	9,49	147,6
	2	10 A III, L=2650	9	1,64	
C1-380	1	φ 20 A III, L=4750	14	11,71	178,7
	2	10 A III, L=2650	9	1,64	
C1-381	1	φ 22 A III, L=4750	14	14,17	219,5
	2	12 A III, L=2650	9	2,35	
C1-382	1	φ 25 A III, L=4750	14	18,29	277,2
	2	12 A III, L=2650	9	2,35	
C1-383	1	φ 28 A III, L=4750	14	22,94	350,0
	2	14 A III, L=2650	9	3,20	

Примечание см. л. 1


412.1-Б.2-2

лист


6

23573-03 18 Формат А3

C1-384... C1-392



C1-393... C1-401



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C1-384	1	φ 10 A III, L=5050	14	3,12	53,1	C1-393	1	φ 10 A III, L=5950	14	3,67	62,9
	2	8 A III, L=2650	9	1,05			2	8 A III, L=2650	11	1,05	
C1-385	1	φ 12 A III, L=5050	14	4,48	72,2	C1-394	1	φ 12 A III, L=5950	14	5,28	101,1
	2	8 A III, L=2650	9	1,05			2	8 A III, L=2650	11	1,05	
C1-386	1	φ 14 A III, L=5050	14	6,10	94,9	C1-395	1	φ 14 A III, L=5950	14	7,19	127,8
	2	8 A III, L=2650	9	1,05			2	8 A III, L=2650	11	1,05	
C1-387	1	φ 16 A III, L=5050	14	7,97	126,3	C1-396	1	φ 16 A III, L=5950	14	9,39	149,5
	2	10 A III, L=2650	9	1,64			2	10 A III, L=2650	11	1,64	
C1-388	1	φ 18 A III, L=5050	14	10,09	156,0	C1-397	1	φ 18 A III, L=5950	14	11,89	184,5
	2	10 A III, L=2650	9	1,64			2	10 A III, L=2650	11	1,64	
C1-389	1	φ 20 A III, L=5050	14	12,45	189,1	C1-398	1	φ 20 A III, L=5950	14	14,67	223,4
	2	10 A III, L=2650	9	1,64			2	10 A III, L=2650	11	1,64	
C1-390	1	φ 22 A III, L=5050	14	15,07	232,1	C1-399	1	φ 22 A III, L=5950	14	17,75	274,4
	2	12 A III, L=2650	9	2,35			2	12 A III, L=2650	11	2,35	
C1-391	1	φ 25 A III, L=5050	14	19,44	293,3	C1-400	1	φ 25 A III, L=5950	14	22,91	346,6
	2	12 A III, L=2650	9	2,35			2	12 A III, L=2650	11	2,35	
C1-392	1	φ 28 A III, L=5050	14	24,39	370,3	C1-401	1	φ 28 A III, L=5950	14	28,74	437,6
	2	14 A III, L=2650	9	3,20			2	14 A III, L=2650	11	3,20	


Примечание см. л. 1

1. 412.1-Б.2-2


Лист

7

C1-402... C1-410



C1-411... C1-419



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C1-402	1	φ 10 A III, L=5050	15	3,12	57,0	C1-411	1	φ 10 A III, L=5350	15	3,30	60,8
	2	8 A III, L=2850	9	1,13			2	8 A III, L=2850	10	1,13	
C1-403	1	φ 12 A III, L=5050	15	4,48	77,4	C1-412	1	φ 12 A III, L=5350	15	4,75	82,6
	2	8 A III, L=2850	9	1,13			2	8 A III, L=2850	10	1,13	
C1-404	1	φ 14 A III, L=5050	15	6,1	101,7	C1-413	1	φ 14 A III, L=5350	15	6,46	108,2
	2	8 A III, L=2850	9	1,13			2	8 A III, L=2850	10	1,13	
C1-405	1	φ 16 A III, L=5050	15	7,97	135,4	C1-414	1	φ 16 A III, L=5350	15	8,44	144,2
	2	10 A III, L=2850	9	1,76			2	10 A III, L=2850	10	1,76	
C1-406	1	φ 18 A III, L=5050	15	10,09	167,2	C1-415	1	φ 18 A III, L=5350	15	10,69	178,0
	2	10 A III, L=2850	9	1,76			2	10 A III, L=2850	10	1,76	
C1-407	1	φ 20 A III, L=5050	15	12,45	202,6	C1-416	1	φ 20 A III, L=5350	15	13,19	215,5
	2	10 A III, L=2850	9	1,76			2	10 A III, L=2850	10	1,76	
C1-408	1	φ 22 A III, L=5050	15	15,07	248,8	C1-417	1	φ 22 A III, L=5350	15	15,96	264,7
	2	12 A III, L=2850	9	2,53			2	12 A III, L=2850	10	2,53	
C1-409	1	φ 25 A III, L=5050	15	19,44	314,4	C1-418	1	φ 25 A III, L=5350	15	20,6	334,3
	2	12 A III, L=2850	9	2,53			2	12 A III, L=2850	10	2,53	
C1-410	1	φ 28 A III, L=5050	15	23,39	381,8	C1-419	1	φ 28 A III, L=5350	15	25,84	422,0
	2	14 A III, L=2850	9	3,44			2	14 A III, L=2850	10	3,44	


Примечание см. л. 1

1. 4121-6.2-2


Лист
8

23573-03.20 Формат А3


C2-1...C2-7



C2-8...C2-14



C2-15...C2-21



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-1	1	$\phi 12A \text{ III}, l = 1450$	4	1,29	5,9	C2-12	1	$\phi 20A \text{ III}, l = 1750$	4	4,32	18,0
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18	
C2-2	1	$\phi 14A \text{ III}, l = 1450$	4	1,75	7,7	C2-13	1	$\phi 22A \text{ III}, l = 1750$	4	5,22	21,6
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18	
C2-3	1	$\phi 16A \text{ III}, l = 1450$	4	2,29	9,9	C2-14	1	$\phi 25A \text{ III}, l = 1750$	4	6,74	28,2
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$8A \text{ III}, l = 800$	4	0,32	
C2-4	1	$\phi 18A \text{ III}, l = 1450$	4	2,90	12,3	C2-15	1	$\phi 12A \text{ III}, l = 2050$	4	1,82	8,2
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	5	0,18	
C2-5	1	$\phi 20A \text{ III}, l = 1450$	4	3,58	15,0	C2-16	1	$\phi 14A \text{ III}, l = 2050$	4	2,48	10,8
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	5	0,18	
C2-6	1	$\phi 22A \text{ III}, l = 1450$	4	4,33	18,0	C2-17	1	$\phi 16A \text{ III}, l = 2050$	4	3,23	13,8
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	5	0,18	
C2-7	1	$\phi 25A \text{ III}, l = 1450$	4	5,58	23,6	C2-18	1	$\phi 18A \text{ III}, l = 2050$	4	4,10	17,3
	2	$8A \text{ III}, l = 800$	4	0,32			2	$6A \text{ III}, l = 800$	5	0,18	
C2-8	1	$\phi 12A \text{ III}, l = 1750$	4	1,55	6,9	C2-19	1	$\phi 20A \text{ III}, l = 2050$	4	5,06	21,1
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	5	0,18	
C2-9	1	$\phi 14A \text{ III}, l = 1750$	4	2,11	9,2	C2-20	1	$\phi 22A \text{ III}, l = 2050$	4	6,12	25,4
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$6A \text{ III}, l = 800$	5	0,18	
C2-10	1	$\phi 16A \text{ III}, l = 1750$	4	2,76	11,8	C2-21	1	$\phi 25A \text{ III}, l = 2050$	4	7,89	33,2
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18			2	$8A \text{ III}, l = 800$	5	0,32	
C2-11	1	$\phi 18A \text{ III}, l = 1750$	4	3,50	14,7						
	2	$6A \text{ III}, l = 800$	4	0,18							

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82*

Разраб.	Николаева	Лис									
Расчит.	Чеботарь	Лис									
Провер.	Росина	Лис									
Рук.гр.	Мишель	Лис									
Гл.конст.	Шапиро	Лис									
Нач.отд.	Зимовьев	Лис									
Н.контр.	Шапиро	Лис									


1.412.1-Б.2-3

Сетка C2-1...C2-320
для вертикального армирования подколонников.


Стадия Р Лист 1 Листов 13

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ


C2-22...C2-28



C2-29...C2-35



C2-36...C2-42; C2-43...C2-49







Марка сетки	Поз	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-22	1	φ 12A III, l=2350	4	2,09	9,3	C2-36	1	φ 12A III, l=2950	4	2,62	11,6
	2	6A III, l=800	5	0,18			2	6A III, l=800	6	0,18	
C2-23	1	φ 14A III, l=2350	4	2,84	12,3	C2-37	1	φ 14A III, l=2950	4	3,56	15,3
	2	6A III, l=800	5	0,18			2	6A III, l=800	6	0,18	
C2-24	1	φ 16A III, l=2350	4	3,71	15,7	C2-38	1	φ 16A III, l=2950	4	4,66	19,7
	2	6A III, l=800	5	0,18			2	6A III, l=800	6	0,18	
C2-25	1	φ 18A III, l=2350	4	4,70	19,7	C2-39	1	φ 18A III, l=2950	4	5,89	24,6
	2	6A III, l=800	5	0,18			2	6A III, l=800	6	0,18	
C2-26	1	φ 20A III, l=2350	4	5,80	24,1	C2-40	1	φ 20A III, l=2950	4	7,27	30,2
	2	6A III, l=800	5	0,18			2	6A III, l=800	6	0,18	
C2-27	1	φ 22A III, l=2350	4	7,01	28,9	C2-41	1	φ 22A III, l=2950	4	8,80	36,3
	2	6A III, l=800	5	0,18			2	6A III, l=800	6	0,18	
C2-28	1	φ 25A III, l=2350	4	9,05	37,8	C2-42	1	φ 25A III, l=2950	4	11,36	47,4
	2	8A III, l=800	5	0,32			2	8A III, l=800	6	0,32	
C2-29	1	φ 12A III, l=2650	4	2,35	10,5	C2-43	1	φ 12A III, l=3550	4	3,15	13,9
	2	6A III, l=800	6	0,18			2	6A III, l=800	7	0,18	
C2-30	1	φ 14A III, l=2650	4	3,20	13,9	C2-44	1	φ 14A III, l=3550	4	4,29	18,4
	2	6A III, l=800	6	0,18			2	6A III, l=800	7	0,18	
C2-31	1	φ 16A III, l=2650	4	4,18	17,8	C2-45	1	φ 16A III, l=3550	4	5,60	23,7
	2	6A III, l=800	6	0,18			2	6A III, l=800	7	0,18	
C2-32	1	φ 18A III, l=2650	4	5,29	22,2	C2-46	1	φ 18A III, l=3550	4	7,09	29,6
	2	6A III, l=800	6	0,18			2	6A III, l=800	7	0,18	
C2-33	1	φ 20A III, l=2650	4	6,53	27,2	C2-47	1	φ 20A III, l=3550	4	8,75	36,3
	2	6A III, l=800	6	0,18			2	6A III, l=800	7	0,18	
C2-34	1	φ 22A III, l=2650	4	7,91	32,7	C2-48	1	φ 22A III, l=3550	4	10,59	43,6
	2	6A III, l=800	6	0,18			2	6A III, l=800	7	0,18	
C2-35	1	φ 25A III, l=2650	4	10,20	42,7	C2-49	1	φ 25A III, l=3550	4	13,67	56,9
	2	8A III, l=800	6	0,32			2	8A III, l=800	7	0,32	

Примечание см. л. 1

1.412.1-Б.2-3

Лист

2



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-50	1	φ 12A III, L=4150	4	3,69	16,2	C2-64	1	φ 12A III, L=1750	5	1,55	8,7
	2	6A III, L=800	8	0,18			2	6A III, L=1100	4	0,24	
C2-51	1	φ 14A III, L=4150	4	5,01	21,5	C2-65	1	φ 14A III, L=1750	5	2,11	11,5
	2	6A III, L=800	8	0,18			2	6A III, L=1100	4	0,24	
C2-52	1	φ 16A III, L=4150	4	6,55	27,6	C2-66	1	φ 16A III, L=1750	5	2,76	14,8
	2	6A III, L=800	8	0,18			2	6A III, L=1100	4	0,24	
C2-53	1	φ 18A III, L=4150	4	8,29	34,6	C2-67	1	φ 18A III, L=1750	5	3,50	18,5
	2	6A III, L=800	8	0,18			2	6A III, L=1100	4	0,24	
C2-54	1	φ 20A III, L=4150	4	10,23	42,4	C2-68	1	φ 20A III, L=1750	5	4,32	23,3
	2	6A III, L=800	8	0,18			2	8A III, L=1100	4	0,43	
C2-55	1	φ 22A III, L=4150	4	12,38	51,0	C2-69	1	φ 22A III, L=1750	5	5,22	27,8
	2	6A III, L=800	8	0,18			2	8A III, L=1100	4	0,43	
C2-56	1	φ 25A III, L=4150	4	15,98	66,5	C2-70	1	φ 25A III, L=1750	5	6,74	35,4
	2	8A III, L=800	8	0,32			2	8A III, L=1100	4	0,43	
C2-57	1	φ 12A III, L=1450	5	1,29	7,4	C2-71	1	φ 12A III, L=2050	5	1,82	10,3
	2	6A III, L=1100	4	0,24			2	6A III, L=1100	5	0,24	
C2-58	1	φ 14A III, L=1450	5	1,75	9,7	C2-72	1	φ 14A III, L=2050	5	2,48	13,6
	2	6A III, L=1100	4	0,24			2	6A III, L=1100	5	0,24	
C2-59	1	φ 16A III, L=1450	5	2,29	12,4	C2-73	1	φ 16A III, L=2050	5	3,23	17,4
	2	6A III, L=1100	4	0,24			2	6A III, L=1100	5	0,24	
C2-60	1	φ 18A III, L=1450	5	2,90	15,5	C2-74	1	φ 18A III, L=2050	5	4,10	21,7
	2	6A III, L=1100	4	0,24			2	6A III, L=1100	5	0,24	
C2-61	1	φ 20A III, L=1450	5	3,58	19,6	C2-75	1	φ 20A III, L=2050	5	5,06	27,4
	2	8A III, L=1100	4	0,43			2	8A III, L=1100	5	0,43	
C2-62	1	φ 22A III, L=1450	5	4,33	23,4	C2-76	1	φ 22A III, L=2050	5	6,12	32,8
	2	8A III, L=1100	4	0,43			2	8A III, L=1100	5	0,43	
C2-63	1	φ 25A III, L=1450	5	5,58	29,6	C2-77	1	φ 25A III, L=2050	5	7,89	41,6
	2	8A III, L=1100	4	0,43			2	8A III, L=1100	5	0,43	


Примечание см. л. 1

1.412.1-6.2-3


Авст

3


C2-78...C2-84



C2-85...C2-91



C2-92...C2-98; C2-99...C2-105



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-78	1	φ12A III, L=2350	5	2,09	11,6	C2-92	1	φ12A III, L=2950	5	2,62	14,5
	2	6A III, L=1100	5	0,24			2	6A III, L=1100	6	0,24	
C2-79	1	φ14A III, L=2350	5	2,84	15,4	C2-93	1	φ14A III, L=2950	5	3,56	19,2
	2	6A III, L=1100	5	0,24			2	6A III, L=1100	6	0,24	
C2-80	1	φ16A III, L=2350	5	3,71	19,8	C2-94	1	φ16A III, L=2950	5	4,66	24,7
	2	6A III, L=1100	5	0,24			2	6A III, L=1100	6	0,24	
C2-81	1	φ18A III, L=2350	5	4,70	24,7	C2-95	1	φ18A III, L=2950	5	5,89	30,9
	2	6A III, L=1100	5	0,24			2	6A III, L=1100	6	0,24	
C2-82	1	φ20A III, L=2350	5	5,80	31,2	C2-96	1	φ20A III, L=2950	5	7,27	38,9
	2	8A III, L=1100	5	0,43			2	8A III, L=1100	6	0,43	
C2-83	1	φ22A III, L=2350	5	7,01	37,2	C2-97	1	φ22A III, L=2950	5	8,80	46,6
	2	8A III, L=1100	5	0,43			2	8A III, L=1100	6	0,43	
C2-84	1	φ25A III, L=2350	5	9,05	47,4	C2-98	1	φ25A III, L=2950	5	11,36	59,4
	2	8A III, L=1100	5	0,43			2	8A III, L=1100	6	0,43	
C2-85	1	φ12A III, L=2650	5	2,35	13,2	C2-99	1	φ12A III, L=3550	5	3,15	17,4
	2	6A III, L=1100	6	0,24			2	6A III, L=1100	7	0,24	
C2-86	1	φ14A III, L=2650	5	3,20	17,4	C2-100	1	φ14A III, L=3550	5	4,29	23,1
	2	6A III, L=1100	6	0,24			2	6A III, L=1100	7	0,24	
C2-87	1	φ16A III, L=2650	5	4,18	22,3	C2-101	1	φ16A III, L=3550	5	5,60	29,7
	2	6A III, L=1100	6	0,24			2	6A III, L=1100	7	0,24	
C2-88	1	φ18A III, L=2650	5	5,29	27,9	C2-102	1	φ18A III, L=3550	5	7,09	37,1
	2	6A III, L=1100	6	0,24			2	6A III, L=1100	7	0,24	
C2-89	1	φ20A III, L=2650	5	6,53	35,2	C2-103	1	φ20A III, L=3550	5	8,75	46,8
	2	8A III, L=1100	6	0,43			2	8A III, L=1100	7	0,43	
C2-90	1	φ22A III, L=2650	5	7,91	42,1	C2-104	1	φ22A III, L=3950	5	10,59	56,0
	2	8A III, L=1100	6	0,43			2	8A III, L=1100	7	0,43	
C2-91	1	φ25A III, L=2650	5	10,20	53,6	C2-105	1	φ25A III, L=3550	5	13,67	71,4
	2	8A III, L=1100	6	0,43			2	8A III, L=1100	7	0,43	





Примечание см. л.1

1.412.1-Б.2-3

Лист

4

23573-03 24 Формат А3



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-106	1	Φ 12A III, l= 4150	5	3,69	20,4	C2-120	1	Φ 12A II, l= 1750	7	1,55	12,1
	2	6A III, l= 1100	8	0,24			2	6A III, l= 1400	4	0,31	
C2-107	1	Φ 14A III, l= 4150	5	5,01	27,0	C2-121	1	Φ 14A III, l= 1750	7	2,11	16,0
	2	6A III, l= 1100	8	0,24			2	6A III, l= 1400	4	0,31	
C2-108	1	Φ 16A III, l= 4150	5	6,55	34,7	C2-122	1	Φ 16A III, l= 1750	7	2,76	21,5
	2	6A III, l= 1100	8	0,24			2	8A III, l= 1400	4	0,55	
C2-109	1	Φ 18A III, l= 4150	5	8,29	43,4	C2-123	1	Φ 18A II, l= 1750	7	3,50	26,7
	2	6A III, l= 1100	8	0,24			2	8A II, l= 1400	4	0,55	
C2-110	1	Φ 20A III, l= 4150	5	10,23	54,6	C2-124	1	Φ 20A III, l= 1750	7	4,32	32,4
	2	8A III, l= 1100	8	0,43			2	8A II, l= 1400	4	0,55	
C2-111	1	Φ 22A II, l= 4150	5	12,38	65,3	C2-125	1	Φ 22A III, l= 1750	7	5,22	40,0
	2	8A III, l= 1100	8	0,43			2	10A III, l= 1400	4	0,86	
C2-112	1	Φ 25A III, l= 4150	5	15,98	83,3	C2-126	1	Φ 25A III, l= 1750	7	6,74	50,6
	2	8A II, l= 1100	8	0,43			2	10A III, l= 1400	4	0,86	
C2-113	1	Φ 12A II, l= 1450	7	1,29	10,3	C2-127	1	Φ 12A III, l= 2050	7	1,82	14,3
	2	6A II, l= 1400	4	0,31			2	6A III, l= 1400	5	0,31	
C2-114	1	Φ 14A III, l= 1450	7	1,75	13,5	C2-128	1	Φ 14A III, l= 2050	7	2,48	18,9
	2	6A II, l= 1400	4	0,31			2	6A II, l= 1400	5	0,31	
C2-115	1	Φ 16A III, l= 1450	7	2,29	18,2	C2-129	1	Φ 16A III, l= 2050	7	3,23	25,4
	2	8A III, l= 1400	4	0,55			2	8A III, l= 1400	5	0,55	
C2-116	1	Φ 18A II, l= 1450	7	2,90	22,5	C2-130	1	Φ 18A II, l= 2050	7	4,10	31,4
	2	8A III, l= 1400	4	0,55			2	8A III, l= 1400	5	0,55	
C2-117	1	Φ 20A III, l= 1450	7	3,58	27,3	C2-131	1	Φ 20A II, l= 2050	7	5,06	38,2
	2	8A III, l= 1400	4	0,55			2	8A III, l= 1400	5	0,55	
C2-118	1	Φ 22A III, l= 1450	7	4,33	33,8	C2-132	1	Φ 22A II, l= 2050	7	6,12	47,1
	2	10A II, l= 1400	4	0,86			2	10A II, l= 1400	5	0,86	
C2-119	1	Φ 25A II, l= 1450	7	5,58	42,5	C2-133	1	Φ 25A II, l= 2050	7	7,89	59,5
	2	10A III, l= 1400	4	0,86			2	10A III, l= 1400	5	0,86	


Примечание см. л. 1

1.412.1-Б.2-3


Лист

5


C2-134...C2-140



C2-141...C2-147



C2-148...C2-154; C2-155...C2-161







Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-134	1	φ 12A III, l=2350	7	2,09	16,2	C2-148	1	φ 12A III, l=2950	7	2,62	20,2
	2	6A III, l=1400	5	0,31			2	6A III, l=1400	6	0,31	
C2-135	1	φ 14A III, l=2350	7	2,84	21,4	C2-149	1	φ 14A III, l=2950	7	3,56	26,8
	2	6A III, l=1400	5	0,31			2	6A III, l=1400	6	0,31	
C2-136	1	φ 16A III, l=2350	7	3,71	28,7	C2-150	1	φ 16A III, l=2950	7	4,66	35,9
	2	8A III, l=1400	5	0,55			2	8A III, l=1400	6	0,55	
C2-137	1	φ 18A III, l=2350	7	4,70	35,6	C2-151	1	φ 18A III, l=2950	7	5,89	44,5
	2	8A III, l=1400	5	0,55			2	8A III, l=1400	6	0,55	
C2-138	1	φ 20A III, l=2350	7	5,80	43,4	C2-152	1	φ 20A III, l=2950	7	7,27	54,2
	2	8A III, l=1400	5	0,55			2	8A III, l=1400	6	0,55	
C2-139	1	φ 22A III, l=2350	7	7,01	53,4	C2-153	1	φ 22A III, l=2950	7	8,80	66,8
	2	10A III, l=1400	5	0,86			2	10A III, l=1400	6	0,86	
C2-140	1	φ 25A III, l=2350	7	9,05	67,6	C2-154	1	φ 25A III, l=2950	7	11,36	84,7
	2	10A III, l=1400	5	0,86			2	10A III, l=1400	6	0,86	
C2-141	1	φ 12A III, l=2650	7	2,35	18,3	C2-155	1	φ 12A III, l=3550	7	3,15	24,2
	2	6A III, l=1400	6	0,31			2	6A III, l=1400	7	0,31	
C2-142	1	φ 14A III, l=2650	7	3,20	24,3	C2-156	1	φ 14A III, l=3550	7	4,29	32,2
	2	6A III, l=1400	6	0,31			2	6A III, l=1400	7	0,31	
C2-143	1	φ 16A III, l=2650	7	4,18	32,6	C2-157	1	φ 16A III, l=3550	7	5,60	43,0
	2	8A III, l=1400	6	0,55			2	8A III, l=1400	7	0,55	
C2-144	1	φ 18A III, l=2650	7	5,29	40,3	C2-158	1	φ 18A III, l=3550	7	7,09	53,5
	2	8A III, l=1400	6	0,55			2	8A III, l=1400	7	0,55	
C2-145	1	φ 20A III, l=2650	7	6,53	49,0	C2-159	1	φ 20A III, l=3550	7	8,75	65,1
	2	8A III, l=1400	6	0,55			2	8A III, l=1400	7	0,55	
C2-146	1	φ 22A III, l=2650	7	7,91	60,5	C2-160	1	φ 22A III, l=3550	7	10,59	80,2
	2	10A III, l=1400	6	0,86			2	10A III, l=1400	7	0,86	
C2-147	1	φ 25A III, l=2650	7	10,20	76,6	C2-161	1	φ 25A III, l=3550	7	13,67	101,7
	2	10A III, l=1400	6	0,86			2	10A III, l=1400	7	0,86	

Примечание см. л. 1

1. 412.1-Б.2-3

Лист


6




Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-162	1	φ 12 A III, L=4150	7	3,69	28,3	C2-176	1	φ 12 A III, L=1750	8	1,55	13,9
	2	6 A III, L=1400	8	0,31			2	6 A III, L=1700	4	0,38	
C2-163	1	φ 14 A III, L=4150	7	5,01	37,6	C2-177	1	φ 14 A III, L=1750	8	2,11	19,6
	2	6 A III, L=1400	8	0,31			2	8 A III, L=1700	4	0,67	
C2-164	1	φ 16 A III, L=4150	7	6,55	50,2	C2-178	1	φ 16 A III, L=1750	8	2,76	24,8
	2	8 A III, L=1400	8	0,55			2	8 A III, L=1700	4	0,67	
C2-165	1	φ 18 A III, L=4150	7	8,29	62,4	C2-179	1	φ 18 A III, L=1750	8	3,50	30,7
	2	8 A III, L=1400	8	0,55			2	8 A III, L=1700	4	0,67	
C2-166	1	φ 20 A III, L=4150	7	10,23	76,0	C2-180	1	φ 20 A III, L=1750	8	4,32	38,8
	2	8 A III, L=1400	8	0,55			2	10 A III, L=1700	4	1,05	
C2-167	1	φ 22 A III, L=4150	7	12,38	93,5	C2-181	1	φ 22 A III, L=1750	8	5,22	46,0
	2	10 A III, L=1400	8	0,86			2	10 A III, L=1700	4	1,05	
C2-168	1	φ 25 A III, L=4150	7	16,0	118,9	C2-182	1	φ 25 A III, L=1750	8	6,74	58,1
	2	10 A III, L=1400	8	0,86			2	10 A III, L=1700	4	1,05	
C2-169	1	φ 12 A III, L=1450	8	1,29	11,8	C2-183	1	φ 12 A III, L=2050	8	1,82	16,5
	2	6 A III, L=1700	4	0,38			2	6 A III, L=1700	5	0,38	
C2-170	1	φ 14 A III, L=1450	8	1,75	16,7	C2-184	1	φ 14 A III, L=2050	8	2,48	23,2
	2	8 A III, L=1700	4	0,67			2	8 A III, L=1700	5	0,67	
C2-171	1	φ 16 A III, L=1450	8	2,29	21,0	C2-185	1	φ 16 A III, L=2050	8	3,23	29,2
	2	8 A III, L=1700	4	0,67			2	8 A III, L=1700	5	0,67	
C2-172	1	φ 18 A III, L=1450	8	2,90	25,9	C2-186	1	φ 18 A III, L=2050	8	4,10	36,2
	2	8 A III, L=1700	4	0,67			2	8 A III, L=1700	5	0,67	
C2-173	1	φ 20 A III, L=1450	8	3,58	32,8	C2-187	1	φ 20 A III, L=2050	8	5,06	45,7
	2	10 A III, L=1700	4	1,05			2	10 A III, L=1700	5	1,05	
C2-174	1	φ 22 A III, L=1450	8	4,33	38,8	C2-188	1	φ 22 A III, L=2050	8	6,12	54,2
	2	10 A III, L=1700	4	1,05			2	10 A III, L=1700	5	1,05	
C2-175	1	φ 25 A III, L=1450	8	5,58	48,8	C2-189	1	φ 25 A III, L=2050	8	7,89	68,4
	2	10 A III, L=1700	4	1,05			2	10 A III, L=1700	5	1,05	

Примечание см. л.1


C2-190...C2-196



C2-197...C2-203



C2-204...C2-210; C2-211...C2-217



Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-190	1	φ 12 A III, L=2350	8	2,08	18,6	C2-204	1	φ 12 A III, L=2950	8	2,62	23,2
	2	6 A III, L=1700	5	0,38			2	6 A III, L=1700	6	0,38	
C2-191	1	φ 14 A III, L=2350	8	2,84	26,1	C2-205	1	φ 14 A III, L=2950	8	3,56	32,5
	2	8 A III, L=1700	5	0,67			2	8 A III, L=1700	6	0,67	
C2-192	1	φ 16 A III, L=2350	8	3,71	33,0	C2-206	1	φ 16 A III, L=2950	8	4,65	41,3
	2	8 A III, L=1700	5	0,67			2	8 A III, L=1700	6	0,67	
C2-193	1	φ 18 A III, L=2350	8	4,7	40,9	C2-207	1	φ 18 A III, L=2950	8	5,89	51,2
	2	8 A III, L=1700	5	0,67			2	8 A III, L=1700	6	0,67	
C2-194	1	φ 20 A III, L=2350	8	5,8	51,6	C2-208	1	φ 20 A III, L=2950	8	7,27	64,5
	2	10 A III, L=1700	5	1,05			2	10 A III, L=1700	6	1,05	
C2-195	1	φ 22 A III, L=2350	8	7,01	61,3	C2-209	1	φ 22 A III, L=2950	8	8,8	76,7
	2	10 A III, L=1700	5	1,05			2	10 A III, L=1700	6	1,05	
C2-196	1	φ 25 A III, L=2350	8	9,05	77,6	C2-210	1	φ 25 A III, L=2950	8	11,36	97,1
	2	10 A III, L=1700	5	1,0			2	10 A III, L=1700	6	1,05	
C2-197	1	φ 12 A III, L=2650	8	2,35	21,1	C2-211	1	φ 12 A III, L=3550	8	3,15	27,9
	2	6 A III, L=1700	6	0,38			2	6 A III, L=1700	7	0,38	
C2-198	1	φ 14 A III, L=2650	8	3,2	23,6	C2-212	1	φ 14 A III, L=3550	8	4,29	39,0
	2	8 A III, L=1700	6	0,67			2	8 A III, L=1700	7	0,67	
C2-199	1	φ 16 A III, L=2650	8	4,18	37,5	C2-213	1	φ 16 A III, L=3550	8	5,6	49,5
	2	8 A III, L=1700	6	0,67			2	8 A III, L=1700	7	0,67	
C2-200	1	φ 18 A III, L=2650	8	5,29	45,4	C2-214	1	φ 18 A III, L=3550	8	7,09	61,4
	2	8 A III, L=1700	6	0,67			2	8 A III, L=1700	7	0,7	
C2-201	1	φ 20 A III, L=2650	8	6,53	58,6	C2-215	1	φ 20 A III, L=3550	8	8,75	77,4
	2	10 A III, L=1700	6	1,05			2	10 A III, L=1700	7	1,05	
C2-202	1	φ 22 A III, L=2650	8	7,91	69,6	C2-216	1	φ 22 A III, L=3550	8	10,59	92,1
	2	10 A III, L=1700	6	1,05			2	10 A III, L=1700	7	1,05	
C2-203	1	φ 25 A III, L=2650	8	10,2	87,9	C2-217	1	φ 25 A III, L=3550	8	13,67	116,7
	2	10 A III, L=1700	6	1,05			2	10 A III, L=1700	7	1,05	


Примечание см. л. 1

1.412.1-6.2-3.


Лист

8


C2-218... C2-224




C2-225... C2-231



C2-232... C2-238



C2-239... C2-245



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-218	1	φ 12 A III, L=4150	8	3,68	32,5	C2-232	1	φ 12 A III, L=1750	10	1,55	18,7
	2	6 A III, L=1700	8	0,38			2	8 A III, L=2000	4	0,79	
C2-219	1	φ 14 A III, L=4150	8	5,01	45,6	C2-233	1	φ 14 A III, L=1750	10	2,11	24,3
	2	8 A III, L=1700	8	0,67			2	8 A III, L=2000	4	0,79	
C2-220	1	φ 16 A III, L=4150	8	6,55	57,8	C2-234	1	φ 16 A III, L=1750	10	2,76	32,6
	2	8 A III, L=1700	8	0,67			2	10 A III, L=2000	4	1,23	
C2-221	1	φ 18 A III, L=4150	8	8,29	71,7	C2-235	1	φ 18 A III, L=1750	10	3,50	39,9
	2	8 A III, L=1700	8	0,67			2	10 A III, L=2000	4	1,23	
C2-222	1	φ 20 A III, L=4150	8	10,23	90,3	C2-236	1	φ 20 A III, L=1750	10	4,32	48,1
	2	10 A III, L=1700	8	1,05			2	10 A III, L=2000	4	1,23	
C2-223	1	φ 22 A III, L=4150	8	12,38	107,5	C2-237	1	φ 22 A III, L=1750	10	5,22	59,3
	2	10 A III, L=1700	8	1,05			2	12 A III, L=2000	4	1,78	
C2-224	1	φ 25 A III, L=4150	8	16,0	136,2	C2-238	1	φ 25 A III, L=1750	10	6,74	74,5
	2	10 A III, L=1700	8	1,05			2	12 A III, L=2000	4	1,78	
C2-225	1	φ 12 A III, L=1450	10	1,29	16,0	C2-239	1	φ 12 A III, L=2050	10	1,92	22,2
	2	8 A III, L=2000	4	0,79			2	8 A III, L=2000	5	0,79	
C2-226	1	φ 14 A III, L=1450	10	1,75	20,7	C2-240	1	φ 14 A III, L=2050	10	2,48	28,8
	2	8 A III, L=2000	4	0,79			2	8 A III, L=2000	5	0,79	
C2-227	1	φ 16 A III, L=1450	10	2,29	27,8	C2-241	1	φ 16 A III, L=2050	10	3,23	38,5
	2	10 A III, L=2000	4	1,23			2	10 A III, L=2000	5	1,23	
C2-228	1	φ 18 A III, L=1450	10	2,9	33,9	C2-242	1	φ 18 A III, L=2050	10	4,10	47,1
	2	10 A III, L=2000	4	1,23			2	10 A III, L=2000	5	1,23	
C2-229	1	φ 20 A III, L=1450	10	3,57	40,7	C2-243	1	φ 20 A III, L=2050	10	5,06	56,7
	2	10 A III, L=2000	4	1,23			2	10 A III, L=2000	5	1,23	
C2-230	1	φ 22 A III, L=1450	10	4,33	50,4	C2-244	1	φ 22 A III, L=2050	10	6,12	70,0
	2	12 A III, L=2000	4	1,78			2	12 A III, L=2000	5	1,78	
C2-231	1	φ 25 A III, L=1450	10	5,47	61,8	C2-245	1	φ 25 A III, L=2050	10	7,89	87,8
	2	12 A III, L=2000	4	1,78			2	12 A III, L=2000	5	1,78	

Примечание см. л. 1


1.412.1-Б.2-3

Лист


9

23573-03 29 Формат А3


C2-246...C2-252



C2-253...C2-259



C2-260...C2-265; C2-267...C2-273







Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C2-246	1	Φ 12 A III, L=2350	10	2,09	24,9	C2-260	1	Φ 12 A III, L=2950	10	2,62	30,9
	2	8 A III, L=2000	5	0,79			2	8 A III, L=2000	6	0,79	
C2-247	1	Φ 14 A III, L=2350	10	2,84	32,4	C2-261	1	Φ 14 A III, L=2950	10	3,56	40,3
	2	8 A III, L=2000	5	0,79			2	8 A III, L=2000	6	0,79	
C2-248	1	Φ 16 A III, L=2350	10	3,71	43,3	C2-262	1	Φ 16 A III, L=2950	10	4,66	54,0
	2	10 A III, L=2000	5	1,23			2	10 A III, L=2000	6	1,23	
C2-249	1	Φ 18 A III, L=2350	10	4,67	52,9	C2-263	1	Φ 18 A III, L=2950	10	5,89	66,3
	2	10 A III, L=2000	5	1,23			2	10 A III, L=2000	6	1,23	
C2-250	1	Φ 20 A III, L=2350	10	5,80	64,2	C2-264	1	Φ 20 A III, L=2950	10	7,27	80,1
	2	10 A III, L=2000	5	1,23			2	10 A III, L=2000	6	1,23	
C2-251	1	Φ 22 A III, L=2350	10	7,01	79,0	C2-265	1	Φ 22 A III, L=2950	10	8,80	98,7
	2	12 A III, L=2000	5	1,78			2	12 A III, L=2000	6	1,78	
C2-252	1	Φ 25 A III, L=2350	10	9,05	99,4	C2-266	1	Φ 25 A III, L=2950	10	11,36	124,3
	2	12 A III, L=2000	5	1,78			2	12 A III, L=2000	6	1,78	
C2-253	1	Φ 12 A III, L=2650	10	2,35	28,2	C2-267	1	Φ 12 A III, L=3550	10	3,15	37,0
	2	8 A III, L=2000	6	0,79			2	8 A III, L=2000	7	0,79	
C2-254	1	Φ 14 A III, L=2650	10	3,20	36,7	C2-268	1	Φ 14 A III, L=3550	10	4,29	48,4
	2	8 A III, L=2000	6	0,79			2	8 A III, L=2000	7	0,79	
C2-255	1	Φ 16 A III, L=2650	10	4,18	49,2	C2-269	1	Φ 16 A III, L=3550	10	5,60	64,6
	2	10 A III, L=2000	6	1,23			2	10 A III, L=2000	7	1,23	
C2-256	1	Φ 18 A III, L=2650	10	5,29	60,3	C2-270	1	Φ 18 A III, L=3550	10	7,09	79,5
	2	10 A III, L=2000	6	1,23			2	10 A III, L=2000	7	1,23	
C2-257	1	Φ 20 A III, L=2650	10	6,53	72,7	C2-271	1	Φ 20 A III, L=3550	10	8,75	96,1
	2	10 A III, L=2000	6	1,23			2	10 A III, L=2000	7	1,23	
C2-258	1	Φ 22 A III, L=2650	10	7,91	89,8	C2-272	1	Φ 22 A III, L=3550	10	10,59	118,4
	2	12 A III, L=2000	6	1,78			2	12 A III, L=2000	7	1,78	
C2-259	1	Φ 25 A III, L=2650	10	10,20	112,7	C2-273	1	Φ 25 A III, L=3550	10	13,67	149,2
	2	12 A III, L=2000	6	1,78			2	12 A III, L=2000	7	1,78	

Примечание см. л. 1

1.412.1-Б.2-3

Лист

10



Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-274	1	φ 12 A III, l=4150	10	3,7	43,3	C2-288	1	φ 12 A III, l=1750	13	1,55	24,3
	2	8 A III, l=2000	8	0,79			2	8 A III, l=2600	4	1,03	
C2-275	1	φ 14 A III, l=4150	10	5,01	56,4	C2-289	1	φ 14 A III, l=1750	13	2,11	31,6
	2	8 A III, l=2000	8	0,79			2	8 A III, l=2600	4	1,03	
C2-276	1	φ 16 A III, l=4150	10	6,55	75,3	C2-290	1	φ 16 A III, l=1750	13	2,76	42,3
	2	10 A III, l=2000	8	1,23			2	10 A III, l=2600	4	1,60	
C2-277	1	φ 18 A III, l=4150	10	8,29	92,7	C2-291	1	φ 18 A III, l=1750	13	3,50	51,8
	2	10 A III, l=2000	8	1,23			2	10 A III, l=2600	4	1,60	
C2-278	1	φ 20 A III, l=4150	10	10,23	112,1	C2-292	1	φ 20 A III, l=1750	13	4,32	62,3
	2	10 A III, l=2000	8	1,23			2	10 A III, l=2600	4	1,60	
C2-279	1	φ 22 A III, l=4150	10	12,38	133,0	C2-293	1	φ 22 A III, l=1750	13	5,22	77,1
	2	12 A III, l=2000	8	1,78			2	12 A III, l=2600	4	2,31	
C2-280	1	φ 25 A III, l=4150	10	15,98	174,0	C2-294	1	φ 25 A III, l=1750	13	6,74	96,9
	2	12 A III, l=2000	8	1,78			2	12 A III, l=2600	4	2,31	
C2-281	1	φ 12 A III, l=1450	13	1,29	20,9	C2-295	1	φ 12 A III, l=2050	13	1,82	28,8
	2	8 A III, l=2600	4	1,03			2	8 A III, l=2600	5	1,03	
C2-282	1	φ 14 A III, l=1450	13	1,75	26,9	C2-296	1	φ 14 A III, l=2050	13	2,48	37,4
	2	8 A III, l=2600	4	1,03			2	8 A III, l=2600	5	1,03	
C2-283	1	φ 16 A III, l=1450	13	2,29	36,2	C2-297	1	φ 16 A III, l=2050	13	3,23	50,0
	2	10 A III, l=2600	4	1,60			2	10 A III, l=2600	5	1,60	
C2-284	1	φ 18 A III, l=1450	13	2,90	44,1	C2-298	1	φ 18 A III, l=2050	13	4,10	61,3
	2	10 A III, l=2600	4	1,60			2	10 A III, l=2600	5	1,60	
C2-285	1	φ 20 A III, l=1450	13	3,58	52,9	C2-299	1	φ 20 A III, l=2050	13	5,05	73,6
	2	10 A III, l=2600	4	1,60			2	10 A III, l=2600	5	1,60	
C2-286	1	φ 22 A III, l=1450	13	4,33	65,5	C2-300	1	φ 22 A III, l=2050	13	6,12	91,1
	2	12 A III, l=2600	4	2,31			2	12 A III, l=2600	5	2,31	
C2-287	1	φ 25 A III, l=1450	13	5,47	80,4	C2-301	1	φ 25 A III, l=2050	13	7,89	114,1
	2	12 A III, l=2600	4	2,31			2	12 A III, l=2600	5	2,31	


Примечание см. л. 1

1. 412.1-6.2-3


Лист

11


C2-302... C2-308



C2-309... C2-315



C2-316... C2-322; C2-323... C2-325



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C2-302	1	φ 12 A III, l=2350	13	2,09	32,3	C2-314	1	φ 22 A III, l=2650	13	7,91	116,7
	2	8 A III, l=2600	5	1,03			2	12 A III, l=2600	6	2,31	
C2-303	1	φ 14 A III, l=2350	13	2,84	42,1	C2-315	1	φ 25 A III, l=2650	13	10,20	146,5
	2	8 A III, l=2600	5	1,03			2	12 A III, l=2600	6	2,31	
C2-304	1	φ 16 A III, l=2350	13	3,71	56,2	C2-316	1	φ 12 A III, l=2950	13	2,62	40,1
	2	10 A III, l=2600	5	1,60			2	8 A III, l=2600	6	1,03	
C2-305	1	φ 18 A III, l=2350	13	4,70	69,1	C2-317	1	φ 14 A III, l=2950	13	3,56	52,5
	2	10 A III, l=2600	5	1,60			2	8 A III, l=2600	6	1,03	
C2-306	1	φ 20 A III, l=2350	13	5,80	83,4	C2-318	1	φ 16 A III, l=2950	13	4,66	70,2
	2	10 A III, l=2600	5	1,60			2	10 A III, l=2600	6	1,60	
C2-307	1	φ 22 A III, l=2350	13	7,01	102,7	C2-319	1	φ 18 A III, l=2950	13	5,89	86,2
	2	12 A III, l=2600	5	2,31			2	10 A III, l=2600	6	1,60	
C2-308	1	φ 25 A III, l=2350	13	9,05	129,2	C2-320	1	φ 20 A III, l=2950	13	7,27	104,1
	2	12 A III, l=2600	5	2,31			2	10 A III, l=2600	6	1,60	
C2-309	1	φ 12 A III, l=2650	13	2,35	36,7	C2-321	1	φ 22 A III, l=2950	13	8,80	128,3
	2	8 A III, l=2600	6	1,03			2	12 A III, l=2600	6	2,31	
C2-310	1	φ 14 A III, l=2650	13	3,20	47,8	C2-322	1	φ 25 A III, l=2950	13	11,36	161,5
	2	8 A III, l=2600	6	1,03			2	12 A III, l=2600	6	2,31	
C2-311	1	φ 16 A III, l=2650	13	4,18	63,9	C2-323	1	φ 12 A III, l=3550	13	3,15	48,2
	2	10 A III, l=2600	6	1,60			2	8 A III, l=2600	7	1,03	
C2-312	1	φ 18 A III, l=2650	13	5,29	78,4	C2-324	1	φ 14 A III, l=3550	13	4,29	63,0
	2	10 A III, l=2600	6	1,60			2	8 A III, l=2600	7	1,03	
C2-313	1	φ 20 A III, l=2650	13	6,53	94,5	C2-325	1	φ 16 A III, l=3550	13	5,60	84,0
	2	10 A III, l=2600	6	1,60			2	10 A III, l=2600	7	1,60	

Примечание см. л. 1


1.412.1-6.2-3

Лист


12

23573-03 32 Формат А3

C2-326...C2-329



C2-330...C2-336



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Масса сетки, кг
C2-326	1	Ф 18 A III, L= 3550	13	7,09	103,4
	2	10 A III, L= 2600	7	1,60	
C2-327	1	Ф 20 A III, L= 3550	13	8,75	125,0
	2	10 A III, L= 2600	7	1,60	
C2-328	1	Ф 22 A III, L= 3550	13	10,59	153,8
	2	12 A III, L= 2600	7	2,31	
C2-329	1	Ф 25 A III, L= 3550	13	13,67	193,9
	2	12 A III, L= 2600	7	2,31	
C2-330	1	Ф 12 A III, L= 4150	13	3,69	56,2
	2	8 A III, L= 2600	8	1,03	
C2-331	1	Ф 14 A III, L= 4150	13	5,01	73,4
	2	8 A III, L= 2600	8	1,03	
C2-332	1	Ф 16 A III, L= 4150	13	6,55	98,0
	2	10 A III, L= 2600	8	1,60	
C2-333	1	Ф 18 A III, L= 4150	13	8,29	120,6
	2	10 A III, L= 2600	8	1,60	
C2-334	1	Ф 20 A III, L= 4150	13	10,23	145,8
	2	10 A III, L= 2600	8	1,60	
C2-335	1	Ф 22 A III, L= 4150	13	12,38	179,4
	2	12 A III, L= 2600	8	2,31	
C2-336	1	Ф 25 A III, L= 4150	13	15,98	226,2
	2	12 A III, L= 2600	8	2,31	


Примечание см. л. 1

1.412.1-6.2-3


Лист

13


C3-1... C3-8



C3-9... C3-16



C3-17... C3-24



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C3-1	1	φ 8 A III, l = 850	8	0,34	2,7	C3-13	1	φ 16 A III, l = 850	4	1,34	12,6
							2	16 A III, l = 1150	4	1,81	
C3-2	1	φ 10 A III, l = 850	8	0,52	4,2	C3-14	1	φ 18 A III, l = 850	4	1,70	16,0
							2	18 A III, l = 1150	4	2,30	
C3-3	1	φ 12 A III, l = 850	8	0,75	6,0	C3-15	1	φ 20 A III, l = 850	4	2,10	19,8
							2	20 A III, l = 1150	4	2,84	
C3-4	1	φ 14 A III, l = 850	8	1,03	8,2	C3-16	1	φ 22 A III, l = 850	4	2,54	23,9
							2	22 A III, l = 1150	4	3,43	
C3-5	1	φ 16 A III, l = 850	8	1,34	10,7	C3-17	1	φ 8 A III, l = 850	4	0,34	3,6
							2	8 A III, l = 1450	4	0,57	
C3-6	1	φ 18 A III, l = 850	8	1,70	13,6	C3-18	1	φ 10 A III, l = 850	4	0,52	5,6
							2	10 A III, l = 1450	4	0,89	
C3-7	1	φ 20 A III, l = 850	8	2,10	16,8	C3-19	1	φ 12 A III, l = 850	4	0,75	8,2
							2	12 A III, l = 1450	4	1,29	
C3-8	1	φ 22 A III, l = 850	8	2,54	20,3	C3-20	1	φ 14 A III, l = 850	4	1,03	11,1
							2	14 A III, l = 1450	4	1,75	
C3-9	1	φ 8 A III, l = 850	4	0,34	3,2	C3-21	1	φ 16 A III, l = 850	4	1,34	14,5
	2	8 A III, l = 1150	4	0,45			2	16 A III, l = 1450	4	2,29	
C3-10	1	φ 10 A III, l = 850	4	0,52	4,9	C3-22	1	φ 18 A III, l = 850	4	1,70	18,3
	2	10 A III, l = 1150	4	0,71			2	18 A III, l = 1450	4	2,88	
C3-11	1	φ 12 A III, l = 850	4	0,75	7,1	C3-23	1	φ 20 A III, l = 850	4	2,10	22,7
	2	12 A III, l = 1150	4	1,02			2	20 A III, l = 1450	4	3,58	
C3-12	1	φ 14 A III, l = 850	4	1,03	9,7	C3-24	1	φ 22 A III, l = 850	4	2,54	27,5
	2	14 A III, l = 1150	4	1,39			2	22 A III, l = 1450	4	4,33	


Арматура класса A-III по ГОСТ 5781-82*

Разработ	Николаева	Лист		1.412.1-Б.2-4		
Расчитал	Чуботарь	Лист		Сетка C3-1... C3-64 для горизонтального армирования под колонны и рядовых фундаментов		
Проверил	Росина	Лист				
Рук.гр.	Мишель	Лист				
Гл.констр.	Шяпиро	Лист				
Нач.отд.	Зиновьев	Лист				
Н.контр.	Шяпиро	Лист		Проектный институт 1		


23573-03 34

Формат А3


C3-25... C3-32



C3-33... C3-40



C3-41... C3-48



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C3-25	1	φ 8 A III, l=1150	8	0,45	3,6	C3-37	1	φ 16A III, l=1150	4	1,81	16,4
							2	16A III, l=1450	4	2,29	
C3-26	1	φ 10 A III, l=1150	8	0,71	5,7	C3-38	1	φ 18A III, l=1150	4	2,30	20,8
							2	18A III, l=1450	4	2,90	
C3-27	1	φ 12 A III, l=1150	8	1,02	8,2	C3-39	1	φ 20A III, l=1150	4	2,83	25,6
							2	20A III, l=1450	4	3,58	
C3-28	1	φ 14 A III, l=1150	8	1,39	11,1	C3-40	1	φ 22A III, l=1150	4	3,43	31,0
							2	22A III, l=1450	4	4,33	
C3-29	1	φ 16 A III, l=1150	8	1,81	14,5	C3-41	1	φ 8A III, l=1150	4	0,45	4,6
							2	8A III, l=1750	4	0,69	
C3-30	1	φ 18 A III, l=1150	8	2,30	18,4	C3-42	1	φ 10A III, l=1150	4	0,71	7,2
							2	10A III, l=1750	4	1,08	
C3-31	1	φ 20 A III, l=1150	8	2,83	22,6	C3-43	1	φ 12A III, l=1150	4	1,02	10,3
							2	12A III, l=1750	4	1,55	
C3-32	1	φ 22 A III, l=1150	8	3,43	27,4	C3-44	1	φ 14A III, l=1150	4	1,39	14,0
							2	14A III, l=1750	4	2,11	
C3-33	1	φ 8 A III, l=1150	4	0,45	4,1	C3-45	1	φ 16A III, l=1150	4	1,81	18,3
	2	8 A III, l=1450	4	0,57			2	16A III, l=1750	4	2,76	
C3-34	1	φ 10 A III, l=1150	4	0,71	6,4	C3-46	1	φ 18A III, l=1150	4	2,30	23,2
	2	10A III, l=1450	4	0,89			2	18A III, l=1750	4	3,50	
C3-35	1	φ 12 A III, l=1150	4	1,02	9,2	C3-47	1	φ 20A III, l=1150	4	2,83	28,6
	2	12 A III, l=1450	4	1,29			2	20A III, l=1750	4	4,32	
C3-36	1	φ 14 A III, l=1150	4	1,39	12,7	C3-48	1	φ 22A III, l=1150	4	3,43	34,6
	2	14 A III, l=1450	4	1,75			2	22A III, l=1750	4	5,22	

Примечание см. л. 1


1.412.1-6.2-4

Лист


2

23573-03 35 Формат А3

C3-49... C3-56



C3-57... C3-64



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C3-49	1	φ 8 A III, l = 1150	4	0,45	5,0	C3-57	1	φ 8 A III, l = 1150	4	0,45	6,0
	2	8 A III, l = 2050	4	0,81			2	8 A III, l = 2650	4	1,05	
C3-50	1	φ 10 A III, l = 1150	4	0,71	7,9	C3-58	1	φ 10 A III, l = 1150	4	0,71	9,4
	2	10 A III, l = 2050	4	1,26			2	10 A III, l = 2650	4	1,64	
C3-51	1	φ 12 A III, l = 1150	4	1,02	11,4	C3-59	1	φ 12 A III, l = 1150	4	1,02	13,5
	2	12 A III, l = 2050	4	1,82			2	12 A III, l = 2650	4	2,35	
C3-52	1	φ 14 A III, l = 1150	4	1,39	15,5	C3-60	1	φ 14 A III, l = 1150	4	1,39	18,4
	2	14 A III, l = 2050	4	2,48			2	14 A III, l = 2650	4	3,20	
C3-53	1	φ 16 A III, l = 1150	4	1,81	20,2	C3-61	1	φ 16 A III, l = 1150	4	1,81	24,0
	2	16 A III, l = 2050	4	3,23			2	16 A III, l = 2650	4	4,18	
C3-54	1	φ 18 A III, l = 1150	4	2,30	25,6	C3-62	1	φ 18 A III, l = 1150	4	2,30	30,4
	2	18 A III, l = 2050	4	4,10			2	18 A III, l = 2650	4	5,29	
C3-55	1	φ 20 A III, l = 1150	4	2,83	31,6	C3-63	1	φ 20 A III, l = 1150	4	2,83	37,4
	2	20 A III, l = 2050	4	5,06			2	20 A III, l = 2650	4	6,53	
C3-56	1	φ 22 A III, l = 1150	4	3,43	38,2	C3-64	1	φ 22 A III, l = 1150	4	3,43	45,4
	2	22 A III, l = 2050	4	6,12			2	22 A III, l = 2650	4	7,91	

Примечание см. л. 1


1.412.1-6.2-4

Лист
3


23573-03 36

Формат А3


C3-65... C3-72



C3-73... C3-80



C3-81... C3-88



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C3-65	1	φ 8 A III, l = 850	6	0,34	5,3	C3-77	1	φ 16 A III, l = 1150	6	1,81	23,8
	2	8 A III, l = 2050	4	0,81			2	16 A III, l = 2050	4	3,23	
C3-66	1	φ 10 A III, l = 850	6	0,52	8,2	C3-78	1	φ 18 A III, l = 1150	6	2,30	30,2
	2	10 A III, l = 2050	4	1,26			2	18 A III, l = 2050	4	4,10	
C3-67	1	φ 12 A III, l = 850	6	0,75	11,8	C3-79	1	φ 20 A III, l = 1150	6	2,83	37,2
	2	12 A III, l = 2050	4	1,82			2	20 A III, l = 2050	4	5,06	
C3-68	1	φ 14 A III, l = 850	6	1,03	16,1	C3-80	1	φ 22 A III, l = 1150	6	3,43	45,1
	2	14 A III, l = 2050	4	2,48			2	22 A III, l = 2050	4	6,12	
C3-69	1	φ 16 A III, l = 850	6	1,34	21,0	C3-81	1	φ 8 A III, l = 1450	6	0,57	6,7
	2	16 A III, l = 2050	4	3,23			2	8 A III, l = 2050	4	0,81	
C3-70	1	φ 18 A III, l = 850	6	1,70	26,6	C3-82	1	φ 10 A III, l = 1450	6	0,89	10,4
	2	18 A III, l = 2050	4	4,10			2	10 A III, l = 2050	4	1,26	
C3-71	1	φ 20 A III, l = 850	6	2,10	32,8	C3-83	1	φ 12 A III, l = 1450	6	1,29	15,0
	2	20 A III, l = 2050	4	5,06			2	12 A III, l = 2050	4	1,82	
C3-72	1	φ 22 A III, l = 850	6	2,54	39,7	C3-84	1	φ 14 A III, l = 1450	6	1,75	20,4
	2	22 A III, l = 2050	4	6,12			2	14 A III, l = 2050	4	2,48	
C3-73	1	φ 8 A III, l = 1150	6	0,45	5,9	C3-85	1	φ 16 A III, l = 1450	6	2,29	26,7
	2	8 A III, l = 2050	4	0,81			2	16 A III, l = 2050	4	3,23	
C3-74	1	φ 10 A III, l = 1150	6	0,71	9,3	C3-86	1	φ 18 A III, l = 1450	6	2,88	33,7
	2	10 A III, l = 2050	4	1,26			2	18 A III, l = 2050	4	4,10	
C3-75	1	φ 12 A III, l = 1150	6	1,02	13,4	C3-87	1	φ 20 A III, l = 1450	6	3,58	41,7
	2	12 A III, l = 2050	4	1,82			2	20 A III, l = 2050	4	5,06	
C3-76	1	φ 14 A III, l = 1150	6	1,39	18,3	C3-88	1	φ 22 A III, l = 1450	6	4,33	50,5
	2	14 A III, l = 2050	4	2,48			2	22 A III, l = 2050	4	6,12	


Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82 *

РАЗРАБОТ	Николаева	Рис		1.412.1-6.2-5		
РАССЧИТА	Чеботарь	Рис				
ПРОВЕРИЛ	Росина	Рис				
РУК. ГР.	Мишель	Рис				
ГЛАВ. КОНСТР.	Шяпиро	Рис				
НАЧ. ОТД.	Зиновьев	Рис				
Н. КОНТР.	Шяпиро	Рис				
				Сетка C3-65...C3-112		
				Для горизонтального армирования под колонников фундаментов, в температурных швах		
				Стадия	Лист	Листов
				Р	1	2
				ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1		


23573-03 37

Формат А3


C3-89... C3-96



C3-97... C3-104



C3-105... C3-112



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг	Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки, кг
C3-89	1	φ 8 A III, l = 1750	6	0,69	3,4	C3-101	1	φ 16 A III, l = 2050	10	3,23	32,3
	2	8 A III, l = 2050	4	0,81							
C3-90	1	φ 10 A III, l = 1750	6	1,08	11,5	C3-102	1	φ 18 A III, l = 2050	10	4,10	41,0
	2	10 A III, l = 2050	4	1,26							
C3-91	1	φ 12 A III, l = 1750	6	1,55	16,6	C3-103	1	φ 20 A III, l = 2050	10	5,06	50,6
	2	12 A III, l = 2050	4	1,82							
C3-92	1	φ 14 A III, l = 1750	6	2,11	22,6	C3-104	1	φ 22 A III, l = 2050	10	6,12	61,2
	2	14 A III, l = 2050	4	2,48							
C3-93	1	φ 16 A III, l = 1750	6	2,76	29,5	C3-105	1	φ 8 A III, l = 2650	6	1,05	9,5
	2	16 A III, l = 2050	4	3,23			2	8 A III, l = 2050	4	0,81	
C3-94	1	φ 18 A III, l = 1750	6	3,50	37,4	C3-106	1	φ 10 A III, l = 2650	6	1,64	14,9
	2	18 A III, l = 2050	4	4,10			2	10 A III, l = 2050	4	1,26	
C3-95	1	φ 20 A III, l = 1750	6	4,32	46,2	C3-107	1	φ 12 A III, l = 2650	6	2,35	21,4
	2	20 A III, l = 2050	4	5,06			2	12 A III, l = 2050	4	1,82	
C3-96	1	φ 22 A III, l = 1750	6	5,22	55,8	C3-108	1	φ 14 A III, l = 2650	6	3,20	29,1
	2	22 A III, l = 2050	4	6,12			2	14 A III, l = 2050	4	2,48	
C3-97	1	φ 8 A III, l = 2050	10	0,81	8,1	C3-109	1	φ 16 A III, l = 2650	6	4,18	38,0
							2	16 A III, l = 2050	4	3,23	
C3-98	1	φ 10 A III, l = 2050	10	1,26	12,6	C3-110	1	φ 18 A III, l = 2650	6	5,29	48,1
							2	18 A III, l = 2050	4	4,10	
C3-99	1	φ 12 A III, l = 2050	10	1,82	18,2	C3-111	1	φ 20 A III, l = 2650	6	6,53	59,4
							2	20 A III, l = 2050	4	5,06	
C3-100	1	φ 14 A III, l = 2050	10	2,48	24,8	C3-112	1	φ 22 A III, l = 2650	6	7,91	71,9
							2	22 A III, l = 2050	4	6,12	

примечание см. л. 1


1.412.1-6.2-5

Лист
2


23573-03 38

Формат А3


C4-1...C4-3




C4-8




C4-11




C4-4...C4-6




C4-9




C4-12



C4-7




C4-10



марка сетки	Поз.	Наименование	кол	ед. кг	сетки
C4-1	1	Φ6A III, l=750	14	0,17	2,4
C4-2	1	Φ8A III, l=750	14	0,30	4,2
C4-3	1	Φ10A III, l=750	14	0,46	6,4
C4-4	1	Φ6A III, l=1050	7	0,23	3,3
	2	6A III, l=750	10	0,17	
C4-5	1	Φ8A III, l=1050	7	0,42	5,9
	2	8A III, l=750	10	0,30	
C4-6	1	Φ10A III, l=1050	7	0,65	9,2
	2	10A III, l=750	10	0,46	
C4-7	1	Φ6A III, l=1350	7	0,30	4,3
	2	6A III, l=750	13	0,17	
C4-8	1	Φ6A III, l=1950	7	0,43	6,2
	2	6A III, l=750	19	0,17	
C4-9	1	Φ6A III, l=2550	7	0,57	8,2
	2	6A III, l=750	25	0,17	
C4-10	1	Φ6A III, l=1050	20	0,23	4,6
C4-11	1	Φ6A III, l=1650	10	0,37	7,4
	2	6A III, l=1050	16	0,23	
C4-12	1	Φ6A III, l=2250	10	0,50	10,1
	2	6A III, l=1050	22	0,23	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82*

Разработчик	Николаев	М.В.	1.412.1-Б2-Б		
Расчетчик	Чедотарь	М.В.			
Проверил	Росин	М.В.			
Рук. зр.	Машень	М.В.			
Гл. констр.	Шапаро	М.В.			
Нач. отд.	Зиндов	М.В.			
Нач. констр.	Шапаро	М.В.			
			Сетка C4-1...C4-12		
			для косвенного армирования подкормочников.		
			Стадия	Лист	Листов
			Р		1
			ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ		



Марка	Поз.	Наименование		кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
МН1	1	-8 × 150	ℓ = 150	1	1,41	1,8
	2	φ10А III	ℓ = 150	4	0,09	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82*
Полоса ГОСТ 103-76 ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*

Исполн.	Инженер	Д.И.И.	1.4121.6.2-7		
Провер.	Инженер	Д.И.И.			
Деталь	Рисунки	Д.И.И.	Изделие закреплено МН1		
Сборка	Монтаж	Д.И.И.			
Техн. экз.	Эксперт	Д.И.И.	ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «1		
И-контр.	Штат	Д.И.И.			

И-в №1002	Подпись и дата	В.С.И.И.И.И.
-----------	----------------	--------------

23573-03 (40)